

ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ PWR СИСТЕМА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ****1 ПРОВЕРИТЬ САЛОН**

(а) Убедиться, что условия в салоне не способствуют образованию конденсата.

УКАЗАНИЕ:

Проблема появляется при высокой влажности в салоне и резкой смене температуры. При высокой влажности образуется конденсат, вызывающий короткое замыкание.

СООТВ.: Конденсация маловероятна.

НЕ СООТВ.

**ВЫСУШИТЬ САЛОН И ПОВТОРНО
ПРОВЕРИТЬ УСЛОВИЯ**

СООТВ.

**ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ (СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА
[СТР. 05-1326](#))**