


ОШИБКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1

ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИКИ АВТОМОБИЛЯ)

(a) Войти в режим «Navigation Check» (Vehicle Sensors) (см. стр. 05-1336).



(b) Во время движения автомобиля сравнить показание «SPD» с показанием спидометра. Убедиться, что эти показания близки по значению.

СООТВ.: Показания близки по значению.

СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ С НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СБОРЕ (см. стр. 67-8)

НЕ СООТВ.

ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЦЕПЬ ПО ТАБЛИЦЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА [СТР. 05-1326](#)