


МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА (1ZZ-FE/3ZZ-FE)

100PG-01


ЗАМЕНА

1. ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ



2. СНЯТЬ МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА

- (a) Отсоединить разъем массового расходомера воздуха.
- (b) Вывернуть 2 болта, затем снять массовый расходомер воздуха.



3. УСТАНОВИТЬ МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА

- (a) Установить массовый расходомер воздуха и закрепить его 2 болтами.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время установки соблюдать осторожность, чтобы не повредить или не зажать уплотнительное кольцо.

- (b) Подсоединить разъем массового расходомера воздуха.

4. ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕММУ К ВЫВОДУ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Момент затяжки: 5,4 Н·м (55 кгс·м, 48 дюйм-фунтов)