


СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (1CD-FTV)

120EV-01

ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ



1. ВИЗУАЛЬНО ОСМОТРЕТЬ ШЛАНГИ, МЕСТА СОЕДИНЕНИЙ И УПЛОТНЕНИЯ

(а) Убедиться в отсутствии трещин, утечек и повреждений.

(1) Проверить, нет ли в указанных на рисунке узлах двигателя утечек, трещин и других повреждений.

УКАЗАНИЕ:

Неплотности в местах соединения маслоизмерительного щупа, крышки маслосливной горловины, шланга системы принудительной вентиляции картера и других деталей могут нарушить работу двигателя. Отсоединение, неплотное соединение или трещины в деталях системы впуска, находящихся между корпусом дроссельной заслонки и головкой цилиндров, могут стать причиной подсоса воздуха в систему и нарушить работу двигателя.