

КОНДЕНСАТОР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В СБОРЕ

551FA-01

ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ

1. ПРОВЕРИТЬ КОНДЕНСАТОР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В СБОРЕ

- (a) Если ребра конденсатора системы кондиционирования загрязнены, промыть их водой и просушить сжатым воздухом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эту операцию следует выполнять осторожно, чтобы не повредить ребра конденсатора в сборе.

- (b) Если ребра конденсатора погнуты, выпрямить их с помощью отвертки или плоскогубцев.

2. УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА ИЗ КОНДЕНСАТОРА

- (a) С помощью галогенового индикатора утечки проверить места соединений трубок.
- (b) В случае обнаружения утечки проверить затяжку муфт трубок.