МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР Главмотовелопром

# ИНСТРУКЦИЯ по уходу за мотоциклом М-72-Н и его эксплуатации

Приложение к инструкции "Мотоцикл М-72"

МАШГИЗ, 1956

#### МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Главмотовелопром

# ИНСТРУКЦИЯ по уходу за мотоциклом М-72Н и его эксплуатации

Приложение к инструкции "Мотоцикл М-72"

МАШГИЗ, 1956.

## содержание

																Cip
Введени	не											a.	3		,	, 3
	ая пере															5
	Порядон	x pas	борки	8 8	лки									•		9
	Порядон	к сбо	орки	вил	ки.											10
	Обслуж	ивани	е ви	лки												11
	Возмож	ные	ненсп	рави	HOCTH	I pi	яча	ажн	ой	8	ила	ки	ы	сп	0-	
	собы	ИХ	устра	нени	я.		14	÷.						4		12
Колеса	i	11.1												,		14
	Уход за	кол	есами													15
Ветровь	ые щитки	и на	коляс	ке	и на	py.	ле	MO	гоц	ИК	ла					17
Зеркало	заднег	о ви,	ца													19

# введение

Новый мотоцикл М-72Н отличается от мотоцикла М-72 тем, что имеет лучшую отделку и следующие новые узлы и детали:

 Переднюю вилку рычажной системы с поршневыми гидравлическими амортизаторами двустороннего действия.

 Литые алюминиевые ступицы колес консольного типа с регулируемыми роликоподшипниками и усиленными спицами.

3. Ветровые щитки на руле мотоцикла и на коляске (устанавливаются по желанию потребителей).

4. Зеркало заднего вида на руле.

5. Новые подколенники и заводскую марку на бензобаке.

Благодаря этим изменениям значительно улучшены внешний вид и эксплуатационные качества мотоцикла: экипажная часть стала более долговечной за счет лучшего подрессоривания переднего колеса, а также вследствие значительно большей износостойкости рычажной вилки и новых колес.

Мотоцикл М-72Н более комфортабелен благодаря улучшенной подвеске переднего колеса, установке ветровых щитков и зеркала заднего вида.

При более высокой скорости мотоцикла М-72Н на плохих дорогах не ошушается увеличения тряски в связи с хорошим подрессориванием переднего колеса и отсутствием ударов в передней подвеске.

-3-

Ввиду лучшей герметичности и большей долговечности новой вилки и колес уменьшаются расходы на смазочные материалы и запчасти.

Настоящая инструкция является руководством по эксплуатации новых узлов. По всем остальным вопросам, связанным с работой мотоцикла, остается в силе инструкция мотоцикла М-72.

О замеченных недостатках в работе новых узлов, а также отзывы о новом мотоцикле М.72Н завод просит сообщить по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 26, Мотозавод, отдел главного конструктора.

## РЫЧАЖНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА

Вилка мотоцикла М-72Н может быть отнесена к разряду рычажных вилок толкающего типа с короткими рычагами. Особенностью ее является полная герметичность и наличие горизоптальных поршневбах амортизаторов двойного действия, что в сочетании с почти удоенным рабочим ходом вилки (по сравнению с телескопической вилкой мотоцикла М-72) и мяткими пружинами сообщает мотоциклу и приценной коляске высокую плавность хода.


На фиг. 1 показана рычажная вилка, установленная на мотоцикле. Детали ее устройства даны на фиг. 2.

Несущей частью вилки является сварная неразъемная конструкция, состоящая из двух стальных труб 3 (фиг. 1) овального сечения, соединенных стальным мостиком 2 и имеющих на нижних концах стальные литые наконечники 5, а на верхних концах—конические овалы с цилиндрическими шейками для соелинения с дуралюминневой траверсой 1 обычного типа. В отверстиях нижних наконечников устанавливаются на игольчатых подишипиках 18 и 22 (фиг. 2) осн 17, соединенные сваркой с несущими наружными рычагами 24 и 26, оканчивающимися отверстиями для установки оси колеса.

Между игольчатыми подшинниками внутря каждого наконечника установлены на шлицах внутренние двуплечие рычаги 7 с ограничительными шайбами 19 и 20, предназначенные с одной стороны для связи с несущими пружинами 3, размещенными в овальных трубах, с другой — для соединения с поршнями 11 гидравлических амортизаторов, расположенных в корпусах из легкого сплава, связанных болтами с наконечниками несущих труб.


Таким образом, несущие рычати 24 и 26, соединенные осью колеса и установленные на четырех игольчатых подшинниках в наконечниках труб, представляют собой жесткую конструкцию, совершающую упругие колебательные движения вместе с колесом относительно общей осв шарниров. Двуплечие рычати стопорятся на осях

-5-




Фиг. 1. Передняя рычажная вилка: 1-траверса: 2-мостик; 3-овальная несушая труба вилки; 4-реактивный рычаг переднего тормоза; 5-наколечник вилки.

-6-



Фиг. 2. Передняя рычажная вилка (разрезы).

винтами 10. Несущие пружины, имеющие неподвижные верхние упоры 1, для устранения выпучивания надеты на направляющие стержни 2, которые опираются своими



Фиг. 3. Диск переднего тормоза: 1-шайба распорная пружинная; 2-шайба упорная; 3-стопорное кольцо; 4-втулка оси колеса; 5-сальник.

скими амортизаторами, а в конце хода дополнительно включаются мягкие резиновые буферы 25 (фиг. 2), устраняющие стуки даже при самых больших нагрузках и предохраняющие от преждевременного разрушения упорные шарикоподшипники рулевой колонки.

-8-

нижними концами на сферические шарниры двуплечих рычагов.

Гидравлические амортизаторы состоят из двух пар одинаковых поршней 9 и 11 двухступенчатых клапанов 13, установленных в поршнях, а также пружин 14, обеспечивающих следование поршней за поводками двуплечих рычагов при холостом ходе поршней. Для устранения вредного влияния тормозного момента на работу подвески тормозной диск устанавливается на шарнире (фиг. 3) и соединяется с правой трубой вилки специальным реактивным рычагом 4 (фиг. 1) с шарнирами на концах. Для устранения CTVKOB при износе шарниров реактивного рычага и тормозного диска имеются специальные устройства, компенсирующие износ и обеспечивающие бесшумность работы.

Сильные удары в переднее колесо амортизируются в начале хода только пружинами и гидравличе-

При обратном, ходе колеса оказывают сопротивление гидравлические амортизаторы и резиновые буферы 8. Гидравлические амортизаторы работают так. При отклонении несущих рычагов вверх поводки двуплечих рычагов толкают передние поршни амортизаторов 9, которые встречают сопротивление масла, перетекающего через торцевые каналы поршневых клапанов 27 (первая ступень амортизации). При очень сильных и быстрых толчках в амортизаторах развивается большое давление, но в этих случаях поршневые клапаны 28 автоматически открываются, преодолевая сопротивление тарированных пружин 30, что приводит к падению давления масла в амортизаторах, смягчает их работу и устраняет перегрузки деталей (вторая ступень амортизации). В это время задние поршни 11 амортизаторов следуют за поводками под действием поршневых пружин, совершая холостой ход всасывания через поднятый клапан 29.

При обратном ходе колеса вниз функции поршней меняются: пружины подвески поворачивают поводки двуплечих рычагов в обратном направлении, и задние поршни 11 совершают рабочий ход, как описывалось выше, а передние 9— холостой ход всасывания.

В конце обратного хода колеса вступают в работу гидравлические и резиновые буферы 8. Таким образом, амортизарующими элементами рычажной вилки являются несущие пружины, гидравлические амортизаторы, работающие на амортизаторной жидкости. буферы, опредеботающие на амортизаторной жидкости. буферы, опредеботающие на амортизаторной жидкости. буферы, опредеботающие на амортизаторной видкости, буферы, опредеботающие на амортизаторноров бакелитку работы подвески. Герметичность вилки обеспечивается тщательным уплотнением разъемов у заглушек 16 и между наконечниками и корпусами амортизаторов бакелитовым даком, фибровыми шайбами 6 заглушек рабочих цилиндров амортизаторов и маслобензостойкими резиновыми сальвается вполне достаточным, так как у рычажных вилок, в противоположность вилкам телескопическим, ничтожные пути трения и нет пульсирующих давлений.

#### Порядок разборки вилки

Для осмотра состояния деталей амортизатора достаточно отвернуть торцевые пробки 5 и 15 (фиг. 2) корпуса, после чего пружина 14 и поршни с клапанами могут быть вынуты из каналов корпуса амортизатора.

-9-

Хотя поршни амортизатора и взаимозаменяемы, но во избежание нарушения приработки деталей амортизатора при разборке необходимо заметить место их установки и в таком же порядке собрать. Во избежание нарушения работы амортизатора запрещается менять местами его клапаны.

Для извлечения пружины подвески из вилки необходимо отвернуть шесть болтов, крепящих корпус амортизатора 12. снять корпус, вывернуть стопорный винт 10 внутреннего рычага и вынуть цапфу 17 несущего наружного рычага из наконечника вилки. После этого из вилки можно вынуть внутренний рычаг 7, его торцевые шайбы 19 и 20, иглы 18 и 22 и пружину подвески 3.

Разбирать вилку без особой необходимости не рекомендуется, так как долговечность шарниров вилки обеспечивает работу в течение 30—50 тыс. км без видимых признаков износа, а сборка вилки на заводе производится на бакелитовом лаке, что исключает возможность течи масла в разъемах.

#### Порядок сборки вилки

Перед сборкой все детали и внутренние поверхности несущих труб, наконечников вилки и корпусов амортизатора должны быть тщательно промыты в керосине. Пружины подвески, направляющую трубку и шаровой шарнир необходимо смазать солидоле, все остальные подшипники следует собирать на солидоле, все остальные детали при сборке надо смазать амортизаторной жидкостью, заливаемой в вилку.

Сборку следует производить в следующей последовательности. Установить на бакелитовом лаке сальник 29 цанфы несущих рычагов. Вложить в перо вилки пружину подвески с направляющей трубкой. Пружина должна сесть до упора на центрирующий бурт верхнего ограничителя. Установить в специальные гнезал наконечников вилки шайбы 19 и 20, ограничивающие осевой люфт внутреннего рычага, и вложить внутренний рычаг 7. С помощью солидола заложить со стороны сальника иглы (33 штуки) и установить на место цапфу 17 рычага. Резьбовое отверстие во внутреннем рычаге должно совпадать с коническим углублением в цапфе.

Завинтить в это резьбовое отверстие стопорный винт 10 до упора и закрепить его в шлиц для предотвраще-

- 10 -

ния самоотвинчивания. Заложить иглы во второй подшипник (27 штук). Установить шайбу, удерживающую иглыь от осевого смещсения, и заглушку 16. Для исключения возможности подтекания масла, заглушки следует ставить на бакелитовом лаке. Поставить на место корпус амортиватора 12, притянув его плотно шестью болтами. Прокладку между картером вилки и корпусом амортизатора смазать бакелитовым лаком. Вложить клапаны 13 в поршни амортизатора 9 и 11, поршни с пружинами 14 вставить в каналы корпуса амортизатора и туго затянуть пробки амортизора 5 и 12.

#### Обслуживание вилки

Для питания гидравлического амортизатора и смазки вилки в каждое перо необходимо заливать по 150—160 см<sup>3</sup> амортизаторной жидкости — смеси, состоящей из 50% трансформаторного масла (ГОСТ 982-53) и 50% турбинного масла 22 (ГОСТ 32-53). Чтобы избежать поломок деталей вилки, заливка автола вместо амортизаторной жидкости запрещается. Смену масла с промывкой виутренней полости вилки тем же маслом следует производить через каждые 8000 км пробега. Для слива масла следует отворачивать пробки корпуса амортизатора и вынимать поршны амортизатора.

Несмотря на наличие фильтров в верхних конпах перьев вилки, через которые производится заливка масла, необходимо заливать в вилку только совершенно чистое масло и обеспечивать полную чистоту при разборке и сборке. Через каждые 8000 км пробега следует производить разборку, промывку и смазку шарниров реактивного рычага тормоза (для рычага с сайлентблочными шарнирами этого не требуется) и шарнира диска переднего тормоза.

Шприцевать шарнир диска переднего тормоза следует через каждые 2000 км пробега. Смазку этого шарнира необходимо производить небольшими порциями солидола, не допуская попадания смазки на тормозы.

Ось переднего колеса должна быть туго затянута (левая резьба) и надежно законтрена винтом 4 (фиг. 2). Снятие переднего колеса производится в той же последовательности, что и на мотоцикле М.72, но дополнительно необходимо отсоединять реактивный рычаг 4 (фиг. 1) от диска тормоза.


-11-

Признаки	Причина	Способ устранения					
неисправности	Tipit time	,					
Стук вилки при обратном ходе	Недостаточное количество масла в вилке, в результате чего перестает работать амортизатор	Долить масла (амортизаторная жид- кость) с обеспечением не менее 150 см <sup>3</sup> масла <sub>в</sub> каждом пере					
	Засорение клапанов амортизатора задних поршней	Прочистить и промыть клапаны					
	Заклинивание поршней амортизатора (загрязнение при сборке)	Тщательно промыть канал корпуса амортнаатора; поршни должны со- вершенно свободно перемещаться в канале амортизатора по всей длн- не хода поршня					
Мотоцикл сильно раскачива- ется на больших неровно- стях дороги, что приводит к неустойчивости движения	Неудовлетворительная работа амор- тизатора. Недостаточное количество масла в вилке	Тщательно проверить исправность клапанов амортизатора: точность, плавность и легкость посадки кла- панов на гнезда. Залить в вилку более густое масло					
Мотоцикл трудно поддается раскачиванию	Неудсвлетворительная работа амор- тизатора: забились клапаны амор- тизатора (загрязнение при сборке), залито слишком густое масло	Промыть и прочистить клапаны; за- лить в вилку более жидкое масло					
Колесо задевает за верхние болты крепления щитка	Ослабла затяжка оси колеса; люфт в подшипниках переднего колеса	Проверить затяжку оси переднего колеса. Устранить люфт в подшип- никах колес регулировкой или сме- нить колесо					

Ослабление эффекта тормо- жения передним тормозом	Попадание смазки из шарнира диска тормоза на тормозные колодки в результате чрезмерного смазывания этого шарнира Нарушение регулировки тормозов	Промыть в бензине тормозные ко- лодки, убрать всю лишнюю смазку из маслоудавливающего кармана днска тормоза Отрегулировать тормоза, обеспечивая одинаковый зазор между тормоз- ным барабаном и каждой колодкой					
Течь масла из-под прокладок пробок канала амортизатора (легкое отпотевание допус- кается)	Ослабла затяжка пробок. Загрязне- ние контактных уплотняющих по- верхностей	Подтянуть пробки. Тщательно про- мыть и протереть пробки, уплотни- тельные шайбы и торцы корпуса амортизатора					
Течь масла в разъеме между картером вилки и корпусом амортизатора	Ослабла затяжка шести винтов, кре- пящих корпус амортизатора. Разрушение прокладки или плохая смазка прокладки бакелитовым ла- ком	Подтянуть винты. Изготовить новую прокладку и поставить ее на баке- литовом лаке					
Стук диска переднего тормо- за	Соскочнло стопорное кольцо с цент- рального шарнира диска. Износ распорной шайбы центрально- го шарнира диска	Установить стопорное кольцо на место. Сместить распорную шайбу					
Писк или скрип вилки	Нарушение регулировки клапанов амортизатора	Сменить клапаны амортизатора					
	Отсутствие смазки в шарнирах ре- активного рычага и диска. Отсутствие смазки на пружине под- вески	Смазать указанные шарниры. За- лить в каждое перо по 500 см <sup>3</sup> ги- дравлической смеси, слить ее и за- лить по 150—160 см <sup>3</sup>					

## колеса

Колеса мотоцикла М-72Н (фиг. 4 и 5) являются взаимозаменяемыми с колесами мотоцикла М-72 Киевского мотозавода. В новых колесах устранены недостатки колес мотоцикла М-72: спицы усилены и выполнены одинаковой длины, подрезы головок спиц уменьшены за счет замены



Фиг. 4. Колесо.

стальных фланцев спицы алюминиевыми; быстрое появление значительных люфтов в подциппниках колес устранено заменой нерегулируемых шарикоподшипников регулируемыми коническими роликоподшипниками, а также улучшением сальника ступицы колеса и вволом пылезащитных колпачков, значительно улучшающих условия работы сальника. Устранение люфтов в подшипниках колес повышает долговечность шлицевого соединения колеса с ведущей втулкой задней передачи.

Конструкция тормозных барабанов колес допускает установку в них усиленных тормозных колодок, которые будут в дальнейшем устанавливаться на мотоцикле.

-14-

#### Уход за колесами

После первых 1000 км пробега необходимо проверить натяжение спиц. В случае надобности спицы следует под-

тянуть, что можно делать не снимая шин. Спицы должны быть натянуты равномерно и туго. В дальнейшем проверку натяжения спиц следует производить через 3000—5000 км.

После обкатки мотоцикла (2000 км) нужно проверить и отрегулировать затяжку подшипников. Регулировку подшипников необходимо производить в следующей последовательйости:

1. Вывесить колесо (поднять колесо от земли).

2. Вывернуть и вынуть ось.

3. Снять пылезащитный колпак.

4. Вставить и затянуть ось (без колпака).

5. Ослабить контргайку регулировки подшипника.

6. Придерживая колесо рукой, заворачивать гайку колеса до возникновения сопротивления завинчиванию гайки. Отпустить гайку на <sup>1</sup>/<sub>8</sub>—<sup>1</sup>/<sub>8</sub> оборота. Колесо при этом должво своболно вращаться без люфта.

7. Надежно затянуть контргайку, не нарушая регулировки подшипников.

8. Вывернуть и вынуть ось.

9. Установить на место пылезащитный колпак, вставить и затянуть ось.


10. Проверить отсутствие люфта колеса и свободное вращение.

11. Опустить колесо на землю.

- 15-

Фиг. 5. Колесо (разрез): 1-контргайка: 2-гайка

 контргайка; 2—гайка регулировки подшипников;
прессмасленка; 4—конический роликоподшипник.



Фиг. 6. Ветровой щиток коляски.

В дальнейшем регулировку подшиниников и смазку следует производить через каждые 3000—5000 км. Смазка производится солидолом с помощью масленки, расположенной с внутренней стороны колеса.

После пробега 10000—12000 км ступицы колес рекомендуется разобрать, вынуть подшипники (не вынимая запрессованной обоймы 21, фиг. 2), промыть их, смазать свежей смазкой, собрать ступицы и произвести регулировку подшипников, как указано выше.

Чтобы обеспечить равномерный износ шин, рекомендуется через каждые 3000—5000 км менять колеса местами, а именно:

переднее колесо — на коляску;

заднее колесо - на место переднего;

запасное колесо — на место заднего;

колесо коляски — на место запасного.

Перестановку колес следует приурочить к смазке ступиц.

#### Ветровые щитки на коляске и на руле мотоцикла

Для уменьшения утомляемости водителя и пассажира коляски вследствие давления встречного потока воздуха и для защиты глаз, а также для езды в холодное время года, на руле и на коляске мотоцикла М-72Н устанавливаются ветровые щитки (фиг. 6 и 7).

Шитки представляют собой закрепленные в сварных трубчатых рамках выгнутые листы органического стекла.


Щиток водителя закреплен за трубку руля и за кронштейн фары, чем обеспечивается высокая жесткость крепления. Ниже стекла на этом шитке закреплен фартук из автобима, который защишает руки и грудь водителя от встречного потока воздуха.

Вертикальные стойки рамки шитка коляски пропушены в специальные отверстия в пологе коляски и прикреплены болтами к ребрам жесткости носка коляски. Шиток может поворачиваться вокруг этих точек крепления, что сделано для удобства посадки в коляску.

В промежутке между шитком и передней панелью кузова коляски закреплен мягкий фартук, который ограничивает отбрасывание шитка назад.

Для сохранения прозрачности щитка брызги грязиследует смывать водой, а не вытирать всухую, так как от этого щитки портятся.

-17-




Фиг. 7 Ветровой щиток мотоцикла.

-18-

## Зеркало заднего вида

С целью улучшения удобства управления мотоциклом на руле устанавливается зеркало заднего вида (фиг. 8).



Фиг. 8. Зеркало заднего вида.

Регулировка установки зеркалом осуществляется поворотом стойки зеркала в стороны и вращением зеркала на шаровом шарнире.

Для усиления фиксации зеркала в шаровом шарнире следует затягивать три винта с обратной стороны зеркала.

Инструкция по уходу за мотоциклом М-72Н и его эксплуатации

Подписано к печати 23 XI.1956. Формат 54 × 108/32. Физ. л. 0.625 (прир. 1.00) Уч изд л. 0.5. Гираж 15.000 Украинское отделение Маштиза. Киев. Крещатик, 10.

Областная типография Житомир, Комсомольская. 17. Зак. № 3293