


УЛУЧШЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА

■ УЗЛЫ С НИЗКОЙ СТОИМОСТЬЮ РЕМОНТА

1. Передний бампер


Для уменьшения стоимости ремонта после небольших столкновений были разработаны усилители бампера из алюминиевого сплава с новой формой поперечного сечения и деформируемой деталью.



263BO27

2. Фары

- В конструкцию введены отдельные стойки для крепления фар, не связанные с корпусом фары, чтобы уменьшить повреждения фары при небольших столкновениях.
- Стойки крепления фар можно приобрести отдельно как запасные части. Стойки крепятся винтами.
- Благодаря такой конструкции фары могут быть повторно использованы после замены поврежденных стоек крепления.
- Подробное описание порядка замены стоек крепления фар см. в руководстве Corolla Verso Repair Manual (Изд. № RM1100E).



263BO28