

Код DTC	P0121	НЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ИЛИ НЕКОРРЕКТНАЯ РАБОТА ЦЕПИ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ/ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА/ ЦЕПЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ «А»
---------	-------	--

УКАЗАНИЕ:

Данный код DTC относится к датчику положения дроссельной заслонки.

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

Подробнее см. DTC P0120 на [стр. 05-66](#).

Код DTC	Условия регистрации кода DTC	Неисправная деталь, цепь
P0121	Разница между напряжением на VTA1 и VTA2 выходит за пределы допустимых значений (логика одного срабатывания)	<ul style="list-style-type: none"> Датчик положения дроссельной заслонки (встроенный в корпус дроссельной заслонки)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

УКАЗАНИЕ:

Считать распечатку с фиксированным набором параметров портативным диагностическим прибором II. В распечатке с фиксированным набором параметров записываются условия работы двигателя при обнаружении неисправностей. При диагностике распечатка с фиксированным набором параметров позволяет определить, двигался ли автомобиль или нет, был ли прогрев двигателя, степень обогащения топливовоздушной смеси, а также другие данные на момент возникновения неисправности.

ЗАМЕНИТЬ КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ В СБОРЕ (см. стр. 10-12)