

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

3201A-16

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При замене узлов системы следует соблюдать осторожность, так как неправильная установка может негативно повлиять на технические характеристики тормозной системы и привести к ухудшению управляемости автомобиля. Детали необходимо заменять на новые, имеющие такой же каталожный номер, или на аналогичные.
- При ремонте тормозной системы следует следить, чтобы заменяемые узлы и помещение были чистыми.
- Если автомобиль оснащен мультимплексной системой передачи данных, следует ознакомиться с главой «Меры предосторожности» в разделе «ВВЕДЕНИЕ».