


УСИЛИТЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В СБОРЕ

551FD-01

ЗАМЕНА


УКАЗАНИЕ:

- Сборка осуществляется в обратной разборке последовательности.
 - Описание автоматической системы кондиционирования воздуха приведено на [стр. 55-48](#).
1. СНЯТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА № 3, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ([см. стр. 71-13](#))
 2. СНЯТЬ РЕГУЛЯТОР ПОТОКОВ ВОЗДУХА № 4, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ([см. стр. 71-13](#))
 3. СНЯТЬ РУЧКУ РЕГУЛЯТОРА ([см. стр. 55-44](#))
 4. СНЯТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ([см. стр. 55-44](#))
 5. СНЯТЬ НАКЛАДКУ РАДИОТЮНЕРА (С ГНЕЗДОМ РАДИОПРИЕМНИКА) ([см. стр. 71-13](#))
 6. СНЯТЬ КРЫШКУ НИШИ СТЕРЕОСИСТЕМЫ С КРОНШТЕЙНОМ (С ГНЕЗДОМ РАДИОПРИЕМНИКА) ([см. стр. 71-13](#))
 7. СНЯТЬ РАДИОПРИЕМНИК С КРОНШТЕЙНОМ (БЕЗ ГНЕЗДА РАДИОПРИЕМНИКА) ([см. стр. 67-6](#))
 8. СНЯТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ В СБОРЕ ([см. стр. 55-44](#))



9. СНЯТЬ УСИЛИТЕЛЬ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В СБОРЕ

- (a) Вывернуть 2 винта и отсоединить блок реле.



- (b) Отсоединить разъем.

- (c) Вывернуть 2 винта и снять усилитель системы кондиционирования в сборе.