


ЭБУ ВИДЕОКАМЕРЫ

671BI-01

ЗАМЕНА


УКАЗАНИЕ:

- УЗЛЫ И ДЕТАЛИ: [см. стр. 67-2](#).
- Сборка выполняется в обратной разборке последовательности.
- 1. **ОТСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ** ([см. стр. 60-1](#))
- 2. **СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА ВНУТРЕННЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ** ([см. стр. 72-2](#))
- 3. **СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ НАРУЖНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО СИДЕНИЯ** ([см. стр. 72-2](#))
- 4. **СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ КРОНШТЕЙНА ВНЕШНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ** ([см. стр. 72-2](#))
- 5. **СНЯТЬ ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ В СБОРЕ** ([см. стр. 72-2](#))
- 6. **СНЯТЬ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ** ([см. стр. 72-2](#))



7. СНЯТЬ КРЫШКУ ЭБУ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

- (а) Снять 2 фиксатора, клипсу и снять крышку ЭБУ системы помощи при парковке.



8. СНЯТЬ ЭБУ ВИДЕОКАМЕРЫ

- (а) Отсоединить разъем.
(b) Вывернуть 2 болта и снять ЭБУ видеокамеры.

- 9. **УСТАНОВИТЬ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ** ([см. стр. 72-2](#))
- 10. **УБЕДИТЬСЯ, ЧТО СИДЕНЬЕ НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАЛОСЬ НА НАПРАВЛЯЮЩИХ, ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВОДИТСЯ РЕГУЛИРОВКА ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ** ([см. стр. 72-2](#))
- 11. **ПОДСОЕДИНИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЮС АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ**
- 12. **ПРОВЕРИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ЛАМПУ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ SRS** ([см. стр. 05-968](#))
- 13. **ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ОБОГРЕВАТЕЛЯ СИДЕНИЙ** ([см. стр. 72-2](#))