MOKUKU KAPITA116

- Руководство по эксплуатации
- Каталог запасных частей



Широкий выбор запасных частей для мототехники


Апраксин двор, корп. I, пом. 6I, вход с Садовой ул.

Телефоны: 310 0271, 310 0154

СЕРИЯ «РОКЕР»

MOKUKU

KAPITATI - 2 DELTA





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ББК 39.35.59 P85 УДК 629.337

> Руководство по эксплуатации мокиков ЛМЗ-2.161 и РМЗ-2.124, а также их модификаций; каталог запасных частей мокиков РМЗ-2.124 и его модификаций. СПб.: 2002 год — 64 с., с ил.

В настоящем издании описаны мокик «Карпаты-2» (ЛМЗ-2.161, ЛМЗ-2.161С, ЛМЗ-2.161-01, ЛМЗ-2.161С-01), львовского мотозавода и мокик «DELTA» (ЛМЗ-2.124, ЛМЗ-2.124-01) рижского мотозавода «САРКАНА ЗВАЙГЗНЕ». Для обоих мокиков приведена инструкция по эксплуатации, рекомендуемая заводом-изготовителем, а для мокика «DELTA» также каталог запасных частей.

Книга будет полезна всем владельнам мокиков «DELTA» и «КАРПАТЫ», специалистам работающим в области ремонта мототехники, а также всем желающим приобрести мокик подобного класса.

Возможны несоответствия некоторых пояспений и рисунков объясняются внесенными в модель усовершенствованиями. Исключение пропусков и ощибок гарантируется. За возможные механические повреждения дсталей и ухлов, а также за полученные травмы, связанныес самостоятельным ремоитом момикок, издательство ответственности не несет.

Изаательство «РусьАвтокниго», 2002 г., 117036, г. Москва, Черемушкинский пр-д. д. 3, корп. 2.

Издательская лицентив ИД № 02692 от 30,08,2000 г.
ISBN 5-94-228-045-2. Слано в набор 15.06-2002 г. Поли, в печать 25.06-2002 г.
Формат 60x90/16. Бум. Газетная, Гаринтура Разриміка. Печать офестная. Усл. печл.-3,6.
Тираж 10000экв. Заказ 3708 М., «Русь Автокнига, 2002 г. 64 с.

Отпечатано в ГУП ИПК «Московская правца», 123995; Москва, ул. 1905 года, 7, с. готовых диапозитивов.

Д. Евсесв, составление, макет, 2002

СОДЕРЖАНИЕ

 РУКОВОДСТ 	во по эксплу	NULLATAY

ПРЕДИСЛОВИЕ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	A LONG CONTRACTOR OF THE PARTY
УСТРОЙСТВО И РЕГУЛИРОВКА ОСНОВНЫХ АГРЕГАТ	OB MOKNYA
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ	
WHER IN A PUBLICATION	
CNCTEMBLINIAHNS N BEITYCKA FASOR	44
цсипая иередача	4.0
передняя вилка	46
задвиянодвеска	Cy.
КОЛЕСА	
шины СЕДЛО	
ТОРМОЗА	······································
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МОКИКА	25
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	26
OBKATKA MOKUKA	26
SWITZCK TRNI ATETIA	700
ВОЖДЕНИЕ МОКИКА	26
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОКИКА	27
УХОД ЗА УЗЛАМИ И АГРЕГАТАМИ	577
HIGHA MORKKA	200
Смазка мокика	29
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ МОКИКА	29
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО	
ОБСЛУЖИВАНИЯ МОКИКА	30
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И	
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	24
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	The state of the s
І. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	
МОКИКИ РМЗ-2.124, РМЗ-2.124-01 («DELTA»)	
The state of the s	

ПРЕДИСЛОВИЕ

Моючки «DELTA» и «КАРПАТЫ-2» являются одноместными транспортными машинами, предназначены для поездок по шоосейным и проселочным дорогам.

На мокики «DELTA», выпуска рижского мотозавода «CAPKAHA ЗВАЙГЗНЕ», и мокики «КАРПАТЫ-2» львовского мотозавода устанавливались одноцилиндровые двухтактные двигатели В-50 или В-501.

Конструкция и устройство мокиков «DELTA» и «КАРПАТЫ-2» очень похожи, поэтому в настоящем издании приводится руководство по эксплуатации можика «КАР-ПАТЫ-2», которое без изменений можно отнести и к мокикам семейства «DELTA». Различия касаются лишь мелких деталей или дизайна некоторых частей мокиков.



Рис. 1. Общий вид мокика «Карпаты-2»

В случае несоответствия некоторых узлов мокика «DELTA» рисункам или пояснениям руководства по эксплуатации, их конструкцию можне уточ-

нить по хаталогу запасных частей (стр. 36).



Рис. 2. Общий вид мокика «DELTA»

Разделы каталога запасных частей мокика «DELTA», посвященные двигателю (а также всем его составным частям), карбюратору, генератору, электрооборудованию, цепной передаче, переднему и заднему колесу, передней и задней вилке, заднему амортизатору, механизмам управления дросселем карбюратора, передним тормозом, сцеплением и переключением передач, а также механизму привода спидометра полностью соответствует устройству этих узлов и вгрегатов мокика «КАРПАТЫ-2»,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Нагрузка на багажник, Н, не более	40 (после обкатки)
обсими тормозами, не более	эзовании
Контрольный расход топлива.	7,0
л/100 км. не более	2 O Japana o Suprema
	. 2,0 (noche dokarky)
Двигатель	
Тип двигателя	. В501 или В50, бензиновый,
//// Advisor	двухтактный, с охлаждением
	встречным потоком воздуха
Число цилиндров	1
Диаметр цилиндре, мм	
Ход поршня, мм	44
Степень сжатия	
Рабочий объем цилиндра, см ²	. 49.8
Максимальная мощность двигателя при 4-	
коленчатого вала, кВт	1 32 (1 8 g c) poene of vervu
Максимальный крутящий момент двигател	19 nous 370/L4200 of /www
коленчатого вала, Н. м.	. 3.03 (0.31 кг/м) после обкатим
Система зажигания	бесконтактыза
	электронная с БКС
0	
Система питания	
Бензобак	штампованный свярной
Карбюратор	. K60B
Топливо	смесь бензина с маслом в
	соотношении 33:1 для обка-
	танного двигателя и 20:1 в
	период обкатки (1000 км).
	Бензин А76 или А72 по
	ГОСТ 2084-77. Масло по
	FOCT 17479-72 M-661 -
	зимой, М-10Б1 – летом,
Beautiful & comments	М-851 — в любой сезон
Воздушный очиститель	с бумажным фильтрующим
	с бумажным фильтрующим элементом ЭФВ-3-1A
Система смазки двигателя	с бумажным фильтрующим
Система смазки двигателя Смазочный материал для	с бумажным фильтрующим элементом ЭФВ-3-1А совместно с горючим
Система смазки двигателя	с бумажным фильтрующим элементом ЭФВ-3-1А совместно с горючим масло по FOCT 17479-72
Система смазки двигателя Смазочный материал для	с бумажным фильтрующим элементом ЭФВ-3-1А совместно с горючим масло по FOCT 17479-72 М-6Б1 – зимой, М-10Б1 – летом
Система смазки двигателя Смазочный материал для коробки передач	с бумажным фильтрующим элементом ЭФВ-3-1А совместно с горючим масло по FOCT 17479-72 М-6Б1 – зимой, М-10Б1 – летом и М-8Б1 – в любой сезон
Система смазки двигателя Смазочный материал для	с бумажным фильтрующим элементом ЭФВ-3-1А совместно с горючим масло по FOCT 17479-72 М-6Б1 – зимой, М-10Б1 – летом и М-8Б1 – в любой свзон глушитель шума выпуска с
Система смазки двигателя Смазочный материал для коробки передач	с бумажным фильтрующим элементом ЭФВ-3-1А совместно с горючим масло по FOCT 17479-72 М-6Б1 – зимой, М-10Б1 – летом и М-8Б1 – в любой сезон глушитель шума выпуска с перегородками для дроссе-
Система смазки двигателя Смазочный материал для коробки передач	с бумажным фильтрующим элементом ЭФВ-3-1А совместно с горючим масло по FOCT 17479-72 М-6Б1 – зимой, М-10Б1 – летом и М-8Б1 – в любой свзон глушитель шума выпуска с

Силовая передача	
Сцепление	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач Переключение передач мокика с двигател Переключение передач мокика с двигател Передаточное число от двигателя к коробк Передача от коробки передач на заднее ко Передаточное число от коробки передач н	ем B50 ручное ем B501 нажное те передач 4,75 олесо цепная
Передаточные числа коробки по	ередач
На I передаче	
Передаточные числа от двигате	еля
к заднему колесу	
На I передаче	12,6
Ходовая часть	
Pawa	трубчатая, сварная
Передняя вилка	 телескопическая, с пружинными амортизаторами
Подвеска заднего колеса	 маятниковая; с пружинными амортизаторами
Тормоза	колодочные, барабанного типа
Размер шин	2,50/85-16" или 2;75-16"
Седпо	полуторное полуторное
Электрооборудование	
Источник электроэнергии	26.3701 напряжением 6 В, мощностью 45 Вт
Высоковольтный траноформатор	2102.3705
Блок «коммутатор-стабилизатор» (БКС)	
Переключатель	«дальний-ближний свет» и кнопкой эвукового сигнала
Выключатель двигателя	П201
Вилючатель сигнала торможения	BK854

Задний фонарь Лампа заднего фонаря	ФП246 или 20.3716
Лампа стоп-сигнала	Ανο-3 ΔΕ.1Ε
Фара	41 3711 wnw 25 3711
Лампа фары	AR-15 + 15
Лампа контроля дальнего света	A6-1
Спидометр	CR 101
Звуковой сигнал	. 14.3721
Свеча зажигания	. A178
Заправочные емкости	
Топливный бак, л	60
Картер коробки передач, л	0.5
Основные данные для регулиро	овок и контроля
Зазор между электродами свечи, мм	0.4-0.6
Своболный хол конца оыцага	13884 (E39)
управления сцеплением, мм	. 5-10
Свободный ход конца рычага	
управления передним тормозом, мм	. 5-10
привода тормоза заднего колеса, мм	45.00
Опережение зажигания до ВМТ, мм	10-20
Провисание цепи привода	1,2-1,4
заднего колеса, мм	20-25
Давление в шинах (эксплутационное)	
переднего колеса, кПа заднего колеса, кПа	117.7 (1.2 st/cse)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

УСТРОЙСТВО И РЕГУЛИРОВКА ОСНОВНЫХ АГРЕГАТОВ МОКИКА

Органы управления и приборы (рис. 3)

РУЛЬ трубчатой конструкции с помощью замка руля крепится к передней вилке.

РЫЧАГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ предназначен для разъединения и плавного соединения двигателя с силовой передачей.

РЫЧАГ ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА закреплен на корпусе рукоятки управления дросселем карбюратора. Для торможения рычаг прижмите к рукоятке руля.

ВРАЩАЮЩАЯСЯ РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЕМ КАРБЮ-РАТОРА предназначена для регулирования количества горючей смеси поступающей в двигатель. При повороте рукоятки против часовой стрелки (если смотреть на торец рукоятки) дроссельная заслонка открывается, и




Рис. 3. Органы управления и приборы:

1 — вращающаяся рукоятка переключения передач (только для моюка с двигателем B50), 2 — переключатель света с кнопкой звукового сигнала, 3 — зеркшю заджего вида, 4 — слидометр; 5 — фара, 6 — руль, 7 — выключатель двигателя, 8 — рычаг тормоза переднего колеса: 9 — вращающаяся руконтка управления дросселем карбиратора, 10 — комут крепления тросов; 11 — рычаг выключения свепления.

обороты двигателя увеличиваются. Если рукоятку отпустить, она возвращается в положение, соответствующее режиму холостого хода.

ВРАЩАЮЩАЯСЯ РУКОЯТКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ МОКИКА С ДВИГАТЕЛЕМ В50 сблокирована с рычагом выключения сцепления. Переключать передачи можно только при выключенном сцеплении. При включенном сцеплении фиксатор в пазе рычага предотвращает переключение передачи. Для выключения сцепления рычаг принимите к рукоятке рупя.

Для включения I передачи прижмите рычаг выключения сцепления к рукоятке руля, поверните рукоятку по часовой стрелке (если смотреть на торец рукоятки) до упора и плавно отпустите рычаг.

Для включения II передачи — рукоятку поверните против часовой стрелки. Нейтральное положение находится между первой и второй передачами.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ МОКИКА С ДВИГАТЕЛЕМ В501

Для актючения і передачи прижимте к рукоятке ругін рычат выключения сцепления, нажиште ногой вниз до упора рычат переключения передач, который расположен на двигателе с левой стороны, затем плавно отпустите рычат сцепления.

Для включения II передачи рычаг переключения передач поднимите вверх, предварительно выжав сцепление.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАРЫ П25А С КНОПКОЙ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА предназначен для включения ближнего или дальнего света, заднего фонаря и звукового сигнала. Поворотом рычкий вправо или влево включите ближний или дальний свет и лампу заднего фонаря. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ П201 предназначен для выключения двигателя. Для остановки двигателя переведите рычаг в крайнее левое положение. Перед запуском убедитесь, что рычаг выключателя находится в среднем положении.

СПИДОМЕТР служит для контроля скорости движения и отсчетв пройденного пути.

К органам управления относится педаль тормоза заднего колеса, установленная на раме мохика с правой стороны.

Двигатель (рис. 4, 5)

На можике установлен одноцилиндровый двухтактный двигатель B50 или B501. Конструкция двигателя B501 полностью соответствует конструкции двигателя B50. Отличительной особенностью двигателя B501 является ножное переключение передач.

Двигатель состоит из следующих основных частей: картера, цилиндра, головки цилиндра, кривошипно-шатунного механизма, сцепления, коробки передач, пускового механизма, механизма переключения передач (в двитателе B501), а также системы зажигания, питания и выхлопа газов.

КАРТЕР является основной силовой несущей частью двигателя и состоит из левой и правой половин, стянутых винтами. К правой половине картера винтами прикреплена правая крышка 4 (рис. 5), закрывающая ге-




Рис. 4. Двигатель (вид слева):

1 — помехоподавительный наконечник; 2 — резино-металлическая втулка: 3 — карбюратор, 4 — пробка запивного отверстия; 5 — отверстие для контроля уровня масла, 6 — рычат переключения передам (только у двигателя 8501); 7 — пробка спивного отверстия; 8 — уплотнитель.

нератор 5, звездочку ведущую 8 и в двигателе В501 рычаг переключения передач. В ней смонтированы шестерни редуктора спидометра.

К левой половине винтами прикреплена левая крышка картера 24 (рис.5).

закрывающая механизм управления сцеплением.

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 27 (рис. 5) и цилиндр 26 отлиты из алюминиевого сплава. В головку цилиндра вворачивается свеча 28. В цилиндр запрессована гильза, изготовленная из специального чугуна. Цилиндр к картеру, а также головка цилиндра к цилиндру крепятся четырымя шпилыками и гайками. Для уплотнения между картером и цилиндром устанавливается прокладка из специального картона, а между головкой цилиндра и цилиндром — алюминиевая прокладка.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА

Инструмент: ключ комбинированный, ключ специальный, ключ рожковый 14 × 24, ключ 8 × 4,5, отвертка.

Снятие цилиндра:

- отсовдините выхлопную трубу, бензопровод, провод свечи, а также болт, крепящий головку цилиндра к раме;
 - отверните четыре гайки крепления цилиндра и снимите головку и прокладку;

отсоедините карбюратор;

- переместите поршень в нижнюю мертвую точку (НМТ), снимите цилиндр и прокладку цилиндра;
 - закройте отверстие в картере чистой ветошью.

Установка цилиндра:

- выньте ветошь из отверстия в картере;
- поставьте прокладку цилиндра и цилиндр;
- поставьте прокладку, головку ципиндра и равномерно, крест-накрест, затяните четыре гайки крепления в 2-3 приема;
 - затяните болт, крепящий головку цилиндра к раме;
 - присоедините карбюратор;
 - присоедините выхлопную трубу, бензопровод, провод свечи;
- после прогрева и полного остывания двигателя дотянуть гайки крепления головки цилиндра.

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ состоит из поршня 1 (рис.5) с двумя кольцами 2, поршневого пальца и составного коленчатого вала 6.

На сферической поверхности поршня выбита стрелка, обращенная в сторону выпускного окна гильзы цилиндра. В кольцевые канавки поршня запрессованы штифты, фиксирующие положение поршневых колец. Поршень имеет две бобышки с отверстием для поршневого пальца. Кольцевые канавки в отверстиях бобышек предназначены для стопорных колец, удерживающих поршневой палец от осевого перемещения.

ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

- снимите головку цилиндра и цилиндр;
- снимите кольца с поршня с помощью трех тонких стальных полосок, которые прокладываются под кольцо (одна посредине, две под концы кольца).
- вставьте снятое кольцо в верхнюю часть цилиндра на глубину 10 мм и измерьте зазор в замке. Если зазор превыщает 0.8 мм, кольцо следует заменить. Новое кольцо должно иметь зазор 0.15-0.30 мм.





Рис. 5. Двигатель (разрез):

1 - поршень: 2 - кольцо поршиневое: 3 - палец: 4 - крышка картера правая; 5 - генератор: 6 - коленчатый вал: 7 - привод спидометра: 8 - ведушая звездочка: 9 - вторичный вал: 10 - шестерня II передачи; 11 - муфта переключения; 12 - муфта храповая; 13 - шестерня кикстартера; 14 - пружина кикстартера: 15 - вал кикстартера: 16 - шатун кикстартера; 17 - шестерня і передачи; 18 - блок шестерен: 19 - шестерня привода ведомая; 20 - кольцо пружинное; 21 - рычат переключения (только у двигателя 8501); 22 - механизм выключения сцепления; 23 - муфта сцепления; 24 - крышка картера левая; 25 - картер; 26 - цилиндр; 27 - головка цклиндра; 28 - свеча захикания.

Рис. 6. Механизм переключения передач двигателя В501:

1 - манжета, 2 - вал переключения: 3 - шайба стопорная: 4 - барабан переключения: 5 - фиксатор: 6 - вилка переключения; 7 - поводок, 8 - возвратная пружина, 9 - штифт; 10 - шайба регулировочная.



КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ состоит из правой и левой цапф и запрессованного в них пальца кривошипного и шатуна. Щеки цапф являются противовесами коленчатого вала. Вал – неразъемный. В верхнюю голоаку шатуна запрессована броизовая втулка под поршневой палец 3 (рис.5). Для смазки пальца в верхней головке шатуна имеется паз. Подшипник нижней головки шатуна – роликовый игольчатый К16×22×12. Коленчатый вал врашается на двух шарикоподшипниках №203.

Кривошипно-шатунный механизм смазывается маслом, находящимся в топливной смеси.

СЦЕПЛЕНИЕ работает в масляной ванне.

Для повышения долговечности работы сцепления соблюдайте следуюшие правила:

- во время работы двигателя не нажимаите долго на рычаг выключения. сцепления;
 - трогаясь с места, отпускайте рычаг выключения сцепления плавно;
 - не ездите с частично нажатым рычагом выключения сцепления.

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Инструмент: ключ специальный, ключ рожковый 14×24, отвертка.

Отпустите контргайку 2 (рис.7) и, придерживая рукой гайку регулировочную 3, вверните (выверните) упор 1, затем снова зафиксируйте его положение контргайкой.

При выворачивании упора свободный ход рычага уменьшается, при

вворачивании - увеличивается.

Если при регулировке длина нарезной части упора оказалась недостаточной, укоротите свободный конец троса. Для этого отсоедините трос от рычага механизма выключения сцепления, отпустите винт крепления сухаря троса, передвиньте его в сторону оболочки, затяните винт и установите трос на место. Свободный ход отрегулируйте, как указано выше.

Для проверки регулировки сцепления включите І передачу. При выключенном сцеплении колесо должно свободно проворачиваться, при включенном – не должно проворачиваться.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДВИГАТЕЛЯ B501 - двухступенчатая. Управляется нажатием ноги на рычаг переключения передач 21 (рис.5).

Коробка передач и механизм переключения передач (рис.6) имеют заводскую регулировку и в процессе эксплуатации дополнительной регулировки не требуют.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДВИГАТЕЛЯ В50 – двухступенчатая. Управляется вращающейся рукояткой переключения передач 1 (рис.3), расположенной на левой стороне руля.

Рукоятка сблокирована со сцеплением так, что переключение передач можно осуществлять только при выключенном сцеплении.

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ МОКИКА С ДВИГАТЕЛЕМ В50

При нарушении работы механизма переключения передач отрегулируйте его, увеличивая или уменьшая свободный конец троса управления переключением передач аналогично регулировке свободного хода рычага выключения сцепления тем же инструментом (рис.7).

Для этого:

 отпустите контргайку и поставьте рукоятку переключения передач в положение, состветствующее включению II передачи. Если II передача не включается, значит свободный конец троса мал. Упор надо ввернуть в гайку регулировочную;

поставьте рукоятку в положение, соответствующее включение I пере-

Рис. 7. Регулировка свободного хода рычага выключения сцепления мокика с двигателем В50:

 упор, 2 – контргайка; 3 – гайка регупировочная. дачи. Если І передача не включается, значит свободный конец троса велик и упор следует вывернуть. Если отрегулировать механизм переключения передач не удается, сократите длину троса так же, как в случае регулировки сцепления. Доступ к рычагу переключения передач открывается после снятия правой крышки картера.

Если механизм переключения передач отрегулирован правильно, то при нейтральном положении муфты переключения передач во время работы двигателя не должен возникать звук трения муфты о шестерни.

КИКСТАРТЕР (ПУСКОВОЙ МЕХА-НИЗМ)

В момент запуска двигателя муфта переключения передач должна находиться в нейтральном положении. При нажатии ногой на педаль рычага кикстартера вращение передается валу 15 (рис.5), а муфта храповая 12 перемещается влево, и его торцевыми зубьями шестерни кикстартера 13. Пусковая шестерня через коробку передач и муф-

ту сцепления приводит в действие кривошипно-шатунный механизм. Когда двигатель начинает работать, муфта храповая выходит из зацепления с пусковой шестерней.

Внимание! При запуске двигателя В501 рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ШАТУНА КИКСТАРТЕРА

Инструмент: ключ комбинированный, молоток и упор.

Для снятия шатуна кикстартера 16 (рис. 5) выверните и вытащите винт стяжной.

Легкими ударами снимите шатун со шлицевого конца вала кикстартера.

Установка шатуна кикстартера:

 извлеките резиновую заглушку из картера с правой стороны вала кикстартера;

- поставьте вместо нее упор для исключения осевого перемещения

вала кикстартера в момент надевания шатуна на вал;

- легкими ударами молотка (деревянным или с алюминиевой оправкой)
по торцу шатуна установите вертикально шатун кикстартера на шлицы вала.
 Во время ударов по шатуну вал кикстартера не должен перемещаться во
избежание деформации и поломки стопорных колец вала кикстартера;

заверните стяжной болт, поставьте резиновую заглушку с противопо-

ложной стороны вала кикстартера.

Электрооборудование

Электрооборудование мокика состоит из источника и потребителей электрической энергии (рис.8).

Источник электроэнергии – генератор переменного тока номинальным

напряжением 6 В и мощностью 45 Вт.

Потребители электроэнергии: приборы зажигания, задний фонарь, фары, звуковой сигнал.

ГЕНЕРАТОР служит для питания всех потребителей электроэнергии на мокике. Основные части генератора – статор и ротор.

Ротор установлен на коническом конце правой цапфы коленчатого вала. Зафиксирован шпонкой и закреплен болтом.

Статор установлен на картере двигателя.

Генератор работает совместно с блоком «коммутатор-стабилизатор» и высоковольтным трансформатором, смонтированным на раме.

Электрический импульс поступает с дополнительной обмотки генератора на вход БКС, а с выхода БКС – на высоковольтный трансформатор.

Внимание! Во избежание выхода из строя БКС запрещается разъединять колодки и проверять электрические цепи путем замыкания на «массу» (проверять на искру) как на работающем, так и на неработающем двигателе.

Блок «коммутатор-стабилизатор» и высоковольтный трансформатор в процессе эксплуатации ухода не требуют и ремонту не подлежат.

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ А17В предназначена для зажигания рабочей смеси в цилиндре двигателя. Зажигается смесь от электрического разряда,




Рис. 8. Принципиальная схема электрооборудования:

1 — генератор, 2 — блок «коммутатор-стабилизатор», 3 — фонарь задний; 4 — включатель стол-сигнала, 5 — высоковольтный трансформатор, 6 — свеча; 7 — помехоподавительный наконечии; 8 — переключатель света; 9 — звуковой сигнал; 10 — фара; 11 — выключатель двигателя.

возникающего на электродах свечи в момент образования импульса ЭДС в датчике генератора.

Зазор между электродами должен быть 0,4-0,6 мм.

При необходимости его можно отрегулировать, подогнув боковой электрод к центральному. Свеча вворачивается в головку цилиндра.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЖИГАНИЯ

Инструмент: отвертка, ключ комбинированный.

Для получения наибольшей мощности и экономичности двигателя необходимо зажигать рабочую смесь несколько раньше подхода поршня в верхнюю мертвую точку (ВМТ) искровой разряд на электродах свечи должен возникать с определенным опережением.

Оптимальное опережение зажигания - 1,2-1,4 мм до ВТМ.

Раннее или позднее зажигание приводит к потере мощности и экономичности, а также перегреву двигателя.

Установка зажигания на двигателе сводится к установке статора 2 (рис.9) относительно ротора 5.

Снимите правую крышку картера и проверьте совпадение риски 3 на картере с нижней кромкой выемки на статоре.




Рис. 9. Порядок установки зажигания:

 винт крепления статора; 2 - статор; 3 - риска на картере; 4 - болт крепления ротора; 5 - ротор; 6 - правая крышка картера

Если риска не совпадает с кромкой выемки, установите зажигание: ослабьте винты крепления статора генератора; нижнюю кромку выемки на статоре установите против риски 3 на картере, после чего затяните винты.

Во время эксплуатации мокика регулировка опережения зажигания не требуется, периодически проверяйте только затяжку винтов статора генератора.

РЕГУЛИРОВКА ФАРЫ




Рис. 10. Регулировка фары.

Инструмент: ключ специальный:

Фара устанавливается между кронштейнами 13 (рис. 15) передней вилки и закрепляется болтами.

Для правильного освещения дороги фара мокика должна быть отрегулирована так, чтобы ось пучка дальнего света была отклонена вниз от горизонта на 150 мм на расстоянии 8 м (рис. 10).

Системы питания и выпуска газов

Система питания двигателя состоит из топливного бака, ресивера, воздушного очистителя и карбюратора K60B. КАРБЮРАТОР К60В (рис.11) состоит из корпуса 1, дросселя 6, крышки карбюратора 2, поплавка 14 и поплавковой камеры 12.

Конструкцией карбюратора предусмотрена регулировка оборотов холо-

стого хода и качества смеси (эксплутационного расхода топлива).

Перед запуском двигателя вращением винта 7 (рис.11) установите дроссель так, чтобы между его основанием и нижней образующей смесительной камеры была небольшая щель (2-2,5 мм). Регулировочный винт 18 полностью вверните, а затем выверните на 0,5-1 оборот. Запустите двигатель и прогрейте его. После прогрева двигателя медленно выворачивайте винт 18. Обороты двигателя вначале будут возрастать, а потом снижаться. Начало снижения оборотов указывает на оптимальное положение винта для данного положения дросселя. Отворачивая винт 7 снова снизьте обороты двигателя и заворачиванием винта 18 вновь найдите его оптимальное положение. Указанные операции выполняйте до тех пор, пока не будут получены минимальные, но вполне устойчивые обороты двигателя. Устойчивость оборотов холостого хода проверьте, резко открывая и закрывая дроссель. Если двигатель работает устойчиво на малых оборотах, но останавливается в момент резкого открывания дросселя, смесь немного обогатите, заворачивая винт 18. Если двигатель останавливается в момент резкого закрывания дросселя — смесь обедните.




Рис. 11. Схема карбюратора К60В:

1 — корпус, 2 — крышка, 3 — рычаг взвимосцязи, 4 — направляющая троса, 5 — пружина, 6 — дроссель, 7 — винт подъема дросселя, 8 — отверстие холостого хода, 9 — канал разбалансировочный, 10 — канал дрежажный, 11 — распылитель главной системы, 12 — камера поплавковая, 13 — жиклер топливный, 14 — поплавок, 15 — игла клапана, 16 — фильтр топливный, 17 — штупир топливопроводящии, 18 — винт регулировочный холостого хода, 19 — заслонка поздушная, 20 — канал воздушный, 21 — утопитель поплавка.




Рис. 12. Схема установки воздушного очистителя:

ресивер: 2 – шпилька; 3 – корпус;
 фильтрующий элемент; 5 – шайба;
 гайка; 7 – упор.

В новом двигателе потери на трение выше, чем в приработавшемся, и на малых оборотах он может работать неустойчиво. При необходимости установите повышенное число оборотов нового двигателя на холостом ходу.

ВОЗДУШНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ (рис.12) состоит из бумажного фильтрующего элемента 4, который устанавливается на ресивере 1 и крепится к нему шпилькой 2, упором 7, шайбой 5 и гайкой 6. Бумажный фильтрующий элемент установлен в корпусе 3.

СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ представляет собой глушитель, который с помощью выхлопной трубы соединен с цилиндром двигателя. Отрабо-

танные газы, проходя через глушитель, резко снижают свою скорость и охлаждаются, шум выхлопа уменьшается.

Цепная передача

Перед установкой цепи удалите грязь из зоны ведущей звездочки цепной передачи.

Натяжение цепи отрегулируйте так, чтобы провисание ее в средней части не превышало 25 мм. Провисание определите, нажимая пальцем на цепь посредине между звездочками (рис.13).

Не допускайте сильного натяжения цепи, так как перегружаются подшипни-




Рис. 13. Определение провисания цепи: А – провисание 10-25 мм.




Рис. 14. Регулировка натяжения цепи:

1 - контргайка, 2 - гайка регулировочная, 3 - гайка

 ки. Слабо натянутая цепь ухудшает условия работы цепной передачи и приводит к быстрому ее износу, во время езды может соскочить со звездочки и повредить картер двигателя.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ (РИС.14)

Инструмент: ключ рожковый 14×24, ключ комбинированный,

- Ослабьте гайку 3 заднего колеса;
- отпустите контргайки 1 с обеих сторон;
- вращением регулировочных гаек 2 натяните цепь.

После регулировки цепи заднее колесо должно находиться в одной плоскости с передним. Перекос устраняется равномерным вращением регулировочных гаек с обеих сторон.

Передняя вилка

Положение оси колеса в вилке фиксируется болтами 1 (рис.15).


РАЗБОРКА ВИЛКИ

Инструмент: ключ специальный, ключ рожковый 14×24, отвертка.

- Снимите переднее колесо;
- выверните болты 20, крепящие руль;
- снимите руль вместе с крышкой 19, выносами руля 18 и кронштейном 23;
 - снимите колпачок 21;
 - отверните гайку 22;
 - снимите верхнюю траверсу 16;
- выньте держатель 17 вместе с направляющей 11, пружинами 9, 10 и штоками 6;
- нажимая на держатель 17, выбейте штифт 15, снимите держатель 17 и шток 6 с пружиной 10 и направляющей 11;
 - отверните верхний конус 25;
 - выньте подшипник 26;
 - снимите фару и сигнал;
- выньте остов 12 вилки из головной трубы рамы;
- снимите со стержня рулевой колонки второй подшипник.

Рис. 15. Передняя вилка:

1 — болт М8 × 1 × 25; 2 — гайха М8 × 1; 3 — шайба; 4 — ось переднего колеса; 5 — наконе × ник штока; 6 — шток; 7 — втулка распорная; 8 — втулка капроновая; 9 — пружина отбоя; 10 — пружина; 11 — направляющая; 12 — остов; 13 — кронштейн фары; 14 — отражатель; 15 — штифт; 16 — траверса верхняя; 17 — держатель; 18 — вынос руля; 19 — крышка; 20 — болт М8 × 1 × 45; 21 — колпа × ок; 22 — гайка; 23 — кронштейн; 24 — стержень передней вилки; 25 — конус верхний; 26 — подшилник; 27 — рама в сборе



Собирайте переднюю вилку в обратном порядке. Подшипники рулевой колонки регулируйте в собранном виде: снимите колпачок 21, отпустите гайку 22, и вращайте конус верхний 25, пока люфт в подшипниках не исчезнет, а передняя вилка будет поворачиваться без заеданий.

Задняя подвеска

Задняя подвеска мокика состоит из качающейся (маятниковой) задней вилки и двух пружинных амортизаторов.


Задняя вилка 5 (рис.16) соединена с рамой мокика с помощью двух болтов 2, ввернутых в трубу маятника 1 и стопорящихся стопорными шайбами 4. Положение болтов фиксируется гайками 3.

СНЯТИЕ ЗАДНЕЙ ВИЛКИ

Инструмент: ключ комбинированный, отвертка, ключ специальный.

- Снимите заднее колесо и амортизаторы;
- отогните стопорные шайбы 4;
- придерживая ключом гайки 3, выверните болты 2;
- Снимите вилку.

Рис. 16. Колесо заднее: 1 - труба маятника; 2 болт M16 × 40: 3 - гайка специальная, 4 - шайба стопорная; 5 - вилка задняя: 6 - похрышка; 7 - камера; 8 - лента ободная; 9 - обод 40E×406; 10 ниппель МЗ, 11 - спица А-М3; 12 - втулка; 13. звездо×ка Z=33; 14 -- переходник; 15 - болт M8 × 1 × 22; 16 - шайба пружинная ВЛ; 17 - гайка M8×1; 18 - rakka M10×1; 19 - втулка дистанционная; 20 - крышка; 21 - буфер: 22 - фланец: 23 - шайба; 24 - втупка дистанционная: 25 - кольцо стопорнов: 26 - рыхаг тормоза; 27 - ось кула × ка; 28 - гайка M8×1: 29 - натяжка: 30 - ось колеса; 31 - ось заднего амортизатора; 32 - шарикоподшипник №201; 33 - диск тормоза, 34 - ось заднего вмортизатора: 35 - ось колодок, 36 - колодка тормозная






Рис. 17. Установка задней вилки.

Устанавливайте заднюю вилку в обратном порядке. Ось вилки должна совпадать с осью мокика. Это достигается равномерным вворачиванием и фиксацией болтов (рис. 17).

АМОРТИЗАТОР (рис. 18) состоит из корпуса 6, головки со штоком 2 и пружины 3. На шток надет резиновый буфер 4, а в корпус запрессована капроновая втулка 5, направляющая движение штока. В отверстиях корпуса и головки установлены резиновые вкладыши 7, а в верхних вкладышах металлические втулки 1.



Рис. 18. Амортизатор задний:

1 - втупка; 2 - головка со штоком; 3 - пружина; 4 - буфер; 5 - втулка; 6 - корпус; 7 - вкладыш

Колеса

СНЯТИЕ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (РИС.16)

Инструмент: ключ комбинированный, молоток.

Поставьте мокик на подставку;

отверните гайку 18 и снимите шайбу пружинную;

выбейте легким ударом ось заднего колеса 30 и снимите колесо.

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (РИС.19)

Инструмент: ключ комбинированный, молоток.

Поставьте мокик на подставку;

отверните гайку 15 и снимите шайбу 16;

- отпустите болты 1 (рис.15);

выбейте легкими ударами ось 14 (рис. 19).

Установка колес производится в обратном порядке.

В случае возникновения осевого или радиального биения обода, устраните его регулировкой натяжения спиц. Регулировку натяжения спиц осуществляйте поворотом спицевых ниппелей с помощью специального ключа, имеющегося в комплекте инструмента.

При необходимости замены подшипников во втулке колеса первым запрессуйте до упора подшипник со стороны тормоза. С другой стороны вставь-

те дистанционную втулку и запрессуйте второй подшипник.




Рис. 19. Колесо переднее:

1 - покрышка; 2 - камера; 3 – лента ободная; 4 – обод 40E × 406, 5 - ниппель МЗ: 6 - сомия А-МЗ: 7 — втулка; 8 — крышка; 9 – шайба; 10 – кольцо стопорное; 11 - рыхаг тормоза; 12 - ось кула ка: 13 - диск ториоза; 14 - ось колеса: 15 - гайка M10×1; 16 - шайба пружинная 10Л; 17 сальник; 18 - шарикоподшилник №201; 19 - втулка дистанционная; 20 колодка тормозная; 21 ось колодок; 22 - вилка передияя.

Шины

Шины мокика состоят из покрышки, камеры и ободной ленты. Если проколота камера, демонтируйте шину и выньте камеру. Наступая на покрышку, вдавите борт в углубление обода. По обеим сторонам вентиля на расстоянии примерно 10 см друг от друга вставьте шинные лопатки и перетяните борт покрышки через борт обода (рис 20). В дальнейшем используйте одну лопатку. Затем из покрышки выньте камеру. Накачав камеру, по шуму выходящего воздуха определите место прокола. Если это сделать не удается, камеру погрузите в воду. Пузырьки воздуха укажут повреждение. Поврежденное место и резиновую заплату зачистите наждачной бумагой и промойте чистым бензином. Когда бензин испарится, заплату приклейте резиновым клеем согласно инструкции, имеющейся в мотоаптечке.

Помните, что такой ремонт камеры временный. Для надежного ремонта поврежденное место надо завулканизировать.

МОНТАЖ ШИН

Удалите ли из покрышки предмет, повредивший камеру;

если ободная лента снята, наденьте ее на обод, совместив отверстие в ней с отверстием на ободе (ободная лента должна полностью закрыть все головки ниппелей);

при полностью снятой покрышке поместите часть борта в углубление обода, наденьте с помощью шинных лопаток весь борт на обод и сдвиньте борт покрышки к борту обода;




Рис. 20. Демонтаж шины.

– присыпьте тальком внутреннюю поверхность покрышки, вставьте вентиль в отверстие обода и вложите спегка подкачанную камеру в покрышку, чтобы не было складок;

наденьте второй борт покрышки со стороны, противоположной венти-

лю, и придержите покрышку;

 заправьте борт покрышки на обод, постепенно перехватывая ее все дальше по окружности;

 заправив примерно две трети длины борта, наступите на покрышку так, чтобы заправленная часть борта вошла в углубление обода, и с помощью шинных лопаток заправьте борт до конца;

 после монтажа шины на обод накачайте камеру и, постукивая по всему периметру, проверьте, чтобы покрышка села равномерно по всей окружности обода, затем, чтобы не образовались складки в камере, полностью выпустите из нее воздух и вторично накачайте.

Периодически осматривайте шины и удаляйте посторонние предметы,

застрявшие в протекторе или в боковине шины

Не допускайте продолжительной (более 30 дней) стоянки мокика на шинах с пониженным давлением.

Избегайте резкого торможения.

На ободьях колес 40E×406 установлены шины 2,50/85-16" или 2,75-16". Шины эксплуатируются с нагрузкой до 100 кг.


Седло (мокик «Карпаты-2»)

Удлиненное съемное седло подушечного типа фиксируется замком. Чтобы открыть его, вставьте ключ в отверстие передней части инструментального ящика, который расположен под седлом, и потяните фиксатор.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК (рис.21) имеет пазы для фиксации инструмента.

Рис. 21. Схема раскладки инструмента:

 ключ специальный; 2 – ключ комбинированный; 3 - отвертка, 4 - попатка шинная, 5 - ключ рожковый: 6 - ключ 8 - 4.5.






Рис. 22. Регулировка тормоза переднего колеса: 1 — гайка, 2 — упор




Рис. 23. Регулировка тормоза заднего колеса: 1 – упор. 2 – гажка.

Тормоза

На переднем и заднем колесах мокика установлены тормоза колодочного типа. Тормозные колодки должны быть чистыми, без следов грязи и масла, а тормозной механизм правильно отрегулирован.

Износ тормозных колодок не должен выходить за пределы конструктивной кромки пояска, расположенного по наружному контуру колодок.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ТОРМО-ЗА

Инструмент: ключ специальный, ключ рожковый 14×24;

 установите мокик на подставку;

- вращая поочередно колеса и одновременно нажимая на тормозной рычаг переднего колеса или рычаг привода тормоза заднего колеса, определите их свободный ход, т.е. ход до начала торможения; начало торможения определяется по резкому замедлению вращения колеса.

Если свободный ход гормозного рычата переднего колеса

или рычага привода заднего колеса не укладывается в нужные пределы (см. раздел «Технические данные»), отрегулируйте его (рис. 22, 23), вращением гайки переместите упор в ту или иную сторону, и затяните контргайку.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МОКИКА

Подготовка к эксплуатации

 Смазку с поверхностей мокика удалите мягкой тканью, смоченной в бензине, и протрите насухо.

Установите на мокик снятые при упаковке сборочные единицы и детали.

Устанавливая руль, затягивайте равномерно болты крепления. Стойку зеркала закрепите неподвижно. При установке на кронштейнах фазы световозвращателей ориентируйтесь на метку «Верх».

Для закрепления тросов управления вставьте два хомутика 10 (рис. 3) в отверстие верхней траверсы передней вилки, предварительно продев в

них троса.

Расконсервация двигателя: выньте пробку, закрывающую отверстие в цилиндре, залейте через свечное отверстие 40-60 г бензина или топливной смеси, затем с помощью кикстартера несколько раз проверните коленчатый вал, чтобы удалить залитую смесь. Свечу промойте в бензине, высушите и вверните в головку цилиндра вместо пробки.

Заправку мокика производите только смесью, указанной в руководстве. Перед выездом тщательно проверьте крепление всех совдинений, осо-

бенно гаек колес, двигателя и руля;

наличие масла в коробке передач; правильность регулировки механизма управления сцеплением, переключения передач (мокика с двигателем В50), тормозов;

давление в шинах, натяжение цепи и работу приборов освещения, сигнала.

Осмотрев и заправив мокик, запускайте двигатель.

Обкатка мокика

В течение первых 1000 км пробега рабочие поверхности деталей прирабатываются друг к другу, происходит усадка резьбовых и других соединений.

В период обкатки:

- начинайте движение только после прогрева двигателя;
- не прогревайте двигатель на больших оборотах;
- меньше ездите на I передаче;
- скорость движения не должна превышать на І передаче 12 км/ч, на ІІ передаче – 30 км/ч;
- до пробега первых 500 км дроссель карбюратора открывайте на половину его полного хода;
- после пробега 500 км дроссель можно открывать больше, но ненадолго;
- не допускайте перегрева двигателя, особенно летом. Через каждые 20-25 км делайте остановки на 10-15 мин, двигатель выключайте,
- своевременно переключайте передачи, чтобы не перегружать двигатель;
 - периодически проверяйте крепление болтов и гаек;
 - после пробега 250-300 км проверьте натяжение спиц колес;
 - после пробега первых 500 км смените масло в коробке передач.

Запуск двигателя

Перед запуском рекомендуется включить первую передачу и покатать мокик вперед и назад два-три раза выжав муфту сцепления. Если сцепление работает исправно, двигатель можно запускать.

Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном

положении и откройте бензокраник.

Запуская холодный двигатель при низкой температуре воздуха, нажмите на утопитель поплавка 21 (рис.11) до появления топлива и закройте воздушную заслонку 19 карбюратора. Если двигатель запускается при нормальной температуре воздуха, нажимать на кнопку утопителя не надо.

Прогретый двигатель запускайте при открытой воздушной заслонке кар-

бюратора.

Вождение мокика

Трогаясь с места, прижмите к рукоятке руля рычаг выключения сцепления, включите I передачу и плавно отпустите рычаг выключения сцепления, одновременно повернув на себя вращающуюся рукоятку управления дросселем карбюратора.

Не допускайте больших оборотов двигателя при выключенном сцеплении. Число оборотов должно быть таким, чтобы при включении сцепления

и начале движения двигатель не глох.

Не отпускайте резко рычаг выключения сцепления: двигатель может заглохнуть или мокик двинется вперед резко.

Нельзя длительное время ездить на I передаче, так как двигатель перегревается и быстро изнашивается, а также перерасходуется топливо.

Разогнав мокик до скорости, соответствующей максимальным оборотам двигателя, включите II передачу. Для этого прижмите к рукоятке руля рычаг выключения сцепления, одновременно уменьшив число оборотов двигателя («сбросив газ»). Затем плавно отпустите рычаг выключения сцепления, увеличивая число оборотов двигателя («прибавляя газ»). Для перехода со II передачи на I сбросьте газ и снизьте скорость мокика до 10-12 км/ч. прижмите к рукоятке руля рычаг выключения сцепления, включите I передачу и, плавно отпуская рычаг выключения сцепления, одновременно прибавьте газ.

Внимание! Переключение со II передачи на I при скорости движения, превышающей 12 км/ч, не допускается, это приводит к поломке коробки передач.

Тормозить можно тормозами, двигателем, тормозами и двигателем одновременно.

Тормозами. Выключите сцепление, сбросьте газ и плавно нажмите на рычаги тормозов заднего и переднего колес. Одновременное действие двух тормозов улучшает устойчивость мокика.

Двигателем. Убавьте обороты, не выключая сцепления. При достижении скорости 10-12 км/ч сцепление выключите, чтобы двигатель не остановился.

Двигателем и тормозами одновременно. Убавьте газ и, не выключая сцепления, нажмите на рычаги тормозов заднего и переднего колес. Тормозите плавно. Резкое торможение приводит к остановке двигателя, поломке деталей силовой передачи. На скользких и влажных дорогах резкое торможение опасно.

При движении на подъем рассчитайте скорость машины так, чтобы избежать вынужденной остановки. Если подъем пологий, надо разогнать мокик с расчетом пройти весь подъем или значительную его часть на II передаче. Если на подъеме скорость начинает заметно падать, следует перейти на I передачу.

Приближаясь к крутому подъему, включите I передачу и не меняйте ее до конца подъема. Если двигатель заглохнет на подъеме, запустите его, придерживая мокик тормозом переднего колеса, включите I передачу и отпустите одновременно рычаг тормоза и рычаг выключения сцепления.

Участки сухого песка рекомендуется проходить на II передаче с повышенной скоростью, сохраняя постоянное число оборотов двигателя и прямолинейное движение. Нельзя круто поворачивать руль, выключать сцепление, переключать передачи и резко увеличивать число оборотов двигателя. Это может вызвать остановку мокика вследствие пробуксовки заднего колеса.

Этого же правила надо придерживаться, преодолевая участки густой грязи.

Летом внимательно следите за тепловым режимом работы двигателя. Признаки нормальной работы двигателя – хорошая приемистость, отсутствие стука в кривошипно-шатунном механизме. Признаки перегрева двигателя – медленный набор скорости; резкий металлический стук в кривошипно-шатунном механизме.

Для охлаждения остановите перегретый двигатель и дайте ему остыть.

Категорически запрещается охлаждать двигатель водой!

При эксплуатации мокика недопустимо попадание воды в бензобак и картер двигателя. Следите за чистотой агрегатов мокика, особенно приборов электрооборудования. При остановках двигателя обязательно перекрывайте бензокраник.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОКИКА

Долговечность и безотказная работа мокика зависят от своевременного технического обслуживания, умелого управления и соблюдения всех правил эксплуатации.

Уход за узлами и агрегатами

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ. Наличие нагара на деталях поршневой группы приводит к снижению мощности двигателя и вызывает его чрезмерное перегревание; Чтобы удалить нагар, снимите головку цилиндра и цилиндр, установите поршень в ВМТ, тщательно закройте отверстие в картере чистой ветошью и снимите поршневые кольца, затем осторожно очистите нагар деревянным скребком со стенок камеры сгорания, стенок выпускного канала цилиндра, головки цилиндра, днища поршня и канавок поршневых колец. Нагар легче снять, если размягчить его денатурированным спиртом. Места чистки тщательно протрите ветошью, смоченной в керосине.

коробка передач. Для смены масла (периодичность смотрите в таблице 1):

- слейте отработанное масло, отвернув пробку сливного отверстия в

нижней части картера двигателя;

 заверните пробку сливного отверстия и через заливное отверстие на левой крышке картера залейте в коробку передач приблизительно 500 см³ масла. Заверните пробку заливного отверстия и дайте поработать двигателю 2-3 минуты на холостом ходу.

Для проверки уровня маспа выверните пробку контрольного отверстия:

масло должно вытекать.

Меняйте масло сразу после поездки, пока двигатель не остыл и масло лучше стекает с шестерен и стенок картера.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Регулярно проверяйте места крепления электропроводов.

Генератор и приборы зажигания содержите в чистоте.

КАРБЮРАТОР. Периодически промывайте чистым бензином и очищайте детали карбюратора, а также топливный и воздушные каналы от грязи и смолистых отложений, содержащихся в топливе. Промытые детали и каналы карбюратора продуйте воздухом с помощью насоса. Категорически запрещается прочищать жиклер и калиброванные отверстия карбюратора проволокой и другими металлическими предметами. Уплотнительные прокладки карбюратора должны быть без повреждений. Периодически промывайте отстойник и сетку бензокраника в чистом бензине. Обнаружив даже самые незначительные подтекания топлива, подтяните крепление поплавковой камеры 12 (рис.11), а если необходимо — замените уплотнительную прокладку.

ВОЗДУШНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ. Очищайте бумажный элемент продувкой воздухом (периодичность смотрите в таблице 1). Струю воздуха направляйте на внутреннюю поверхность элемента.

Промывайте бумажный элемент в воде со стиральным порошком (15-20 г на 1 л воды) при температуре +40°C с последующей сушкой в

течение 48 часов при температуре +18-20°C.

Бумажный элемент допускается продувать не более трех раз, а промывать – один. Элемент предохраняйте от попадания бензина и масла.

ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА. Для смазки цепи снимите ее, отсоединив, фик-

сирующую пластинку и вынув замок цепи.

Перед смазкой цепь тщательно промойте в керосине, а затем погрузите в смесь расплавленной смазки солидола синтетического и графита (5%). Когда смесь остынет, цепь выньте, снимите излишки смазки и установите на место, удалив грязь из зоны ведущей звездочки цепной передачи. Устанавливая цепь, следите за правильным положением фиксирующей пластинки замка цепи. Пластинки устанавливайте разрезанным концом в сторону, противоположную направлению движения цепи.

ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА. После разборки передней вилки (периодичность

смотрите в таблице 1) детали промойте, а их поверхности скольжения смажьте водостойкой смазкой солидола синтетического. Тонким слоем смажьте витки пружин.

КОЛЕСА. Для смазки подшипников снимите колесо, выньте сальник и заполните подшипник свежей смазкой солидола синтетического (периодичность смотрите в таблице 1).

Устанавливая колеса, проверьте совпадение их плоскостей и плоскостей ведущей и ведомой звездочек.

Отрегулируйте натяжение цепи.

Чистка мокика

Чистку мокика производите сразу после поездки. Двигатель и коробку передач чистите волосяной кистью, смоченной в керосине. Лакированные и хромированные части промойте водой, а затем протрите сухой фланелью.

При длительном хранении хромированные части должны быть смазаны. консервированной смазкой ПВК, НГ-203Б или НГ-204у.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- соскабливать или обтирать высохшую грязь;
- употреблять для промывки соду, растворитель и др.

Смазка мокика

Узлы мокика смазывайте регулярно и тщательно, согласно указаниям. по техническому обслуживанию. Отсутствие смазки способствует быстрому износу механизмов.

Смазывая узлы, требующие разборки, удалите старую смазку, промой-

те детали керосином и смажьте заново,

Избегайте излишней смазки узлов и деталей. Это может привести к нежелательным результатам. Например, причиной плохого торможения часто является замасливание тормозных колодок из-за обильной смазки подшипников ступиц и оси тормозного кулачка.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ МОКИКА

При подготовке мокика к длительному хранению:

- тшательно вымойте его:
- освободите бак и карбюратор от горючего, бак промойте маслом;
- полностью смажьте мокик;
- хромированные части смажьте бескислотным вазелином;
- в цилиндр через отверстие для свечи налейте 20-30 г обезвоженного. автола и проверните несколько раз коленчатый вал двигателя;
 - подготовьте к консервации резину.

Мокик рекомендуется хранить в помещении при температуре не ниже плюс 5°C, снизив давление в шинах до 50 кПа (0,5 кг/см²).

Если температура в помещении ниже плюс 5°C, шины снимите, камеры слегка накачайте, вложите в покрышки и храните в более теплом помещении.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОКИКА

Таблица 1

	После пробега, км							
Выполняемые работы		1500	2000	3000	4000-5000	6000	8000	Один-два раза в сезон
Проверьте затяжку гаек, крепление головки цилиндра, выхлопной трубы, карбюратора, тенератора, крышек картера, глушителя, задней вылки, передней вилки, колес и болтов крепления ведомой завадочки	+	+						*
Проверьте затяжку гаек двигателя и амортизатора		1						+
Смените масло в коробке передач	SEP 83	354.3		W-F		(+ E	-	
Промойте отстойник бензокраника								27#
Промойте карбюратор	32	Sec. 3		5-4-0		+		+
Проверьте зазор между электродами свечи		+						+
Проверьте и при необходимости отрегулируйте механизм переключения передач, сцепление, тормоза и натяжение цепи	+	+		***	+	+	+	+
Промойте цень в керосине и проварите ее в графитовой смазке (солидол + 5% графитного порошка)				+		+		
Продуйте бумажный фильтрующий элемент. Промойте фильтрующий элемент водой при температуре 40° С со стиральным порошком (15-20 г на литр воды)			+					
Замените Бумажный фильтрующий элемент новым					+	+		
Очистите от нагара выпускное окно- цилиндра, головку цилиндра, поршень и глушитель				*	17	7.		
Осмотрите гориозные колодки; зачистите их				+1			lb.	
Разберите переднюю вилку, промойте и смажьте детали			180					+
Смажьте гибкий вал привода спидометра		136						+
Проверьте натяжение спиц	1	10 + 2		9 +	1	+	+	+
Смажьте троса управления								1 :+
Смажьте подшилники колес, рулевой колонки и ведомой звездочки цепной передачи								
Промойте и смажьте капроновые втулки передней вклки, амортизаторов и резьбовые шарниры задней вилки								+

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2 Возможные Способ Cnocon Признаки поичины определения устранения Двигатель и силовая передача Двигатель не заво-Засорилось отвер-Разберите и прочисдится: стив краника фильттите систему подаа) нет подачи топлира-отстойника или чи топлива ва в карбюратор; топливопровод В зимнее время образовалась ледяная пробка в системе подачи толлива. б) не образуется Низкосортное топли-В поплавковой каме-Смените низкосортнормальная горючая во: При составлении ре карбюратора топное топпиво. Тшатоплива не переме-CMECS! ливо с большим сотельно перемещайте ижны бензин и масло. держанием масла. топливо с маслом в) не развиваются Неправильная уста-Установите рычаг необходимые обороновка кикстартера: кихстартера вертиты при запуске двикально. гателя. Двигатель не заво-Неиспрана свена. Осмотрите и опро-Замените свечу. дится или звводит-Трешина изолятора буйте свечу на ис-Свечу прочистите и ся плохо, работает свечи. Наличие на кру. Искра может поставьте на место. с перебоями. электродах изолятопроскаживать через ра масла, нагари трещину, а не между электродами. Зажигание исправ-Большое количи-Проверяется осмот-Перекройте бензоно, но при запуске ство конденсата DOM. краник, полностью вспышек в ципинаре топпива в ципиндое Из глушителя вытеоткройте дроссельнет или они редки. кает несгоревшее ную заспонку и протоппиво: дуйте двигатель, ивжае на микствотер: Нарушена гермети-Работающий двига-Снимите головку. звиия между головтель развивает масмените прокладку кой цилиндра и ципую мощность. Из линдром поврежденного места прокладии заметвыделение струйки газа Неисправен блок Проверить цель на-Замените БКС: RECOMMYTATOD-CTAпряжения. билизатор» (БКС). Дамгатель заводит-В топливный бак не При снятой пробке Прочистите дренажся, но глохнет или не проходит воздух топливного бака двиное отверстие в пробпринимает нагрузку.

гатель не глохнет.

ке топпивного бака

Признаки	Возможные причины	Способ определения	Способ устранения		
Двигатель заводит- ся с трудом. Заве- денный двигатель работает «вразнос».	трудом. Заве- между плоскостью ый двигатель цилиндра и карте-		Подгянуть винты крепления головки иилиндра.		
Двигатель дымит.	Неисправен левый сальник коленчатого вала. Нет герметич- ности между криво- шилной камерой и коробкой передач.	Из глушителя идет густой дым.	Двигатель ремонти- ровать в специали- зированной мастер- ской.		
	Неисправен правый сальник коленчато- го вала.	Наличие конденсата топлива в генерато- ре.	Снимите генератор, замените сальник.		
	Нарушена гермитич- ность картера в ме- стах соединения его половинок	Выделение масла в поврежденном мес- те.	Затяните винты, предварительно ос- набив гайхи крепле- ния ципиндра.		
	Повреждена про- кладка между цилин- дром и картером.	Выделение смеси в поережденном мес- те	Снимите цилиндр, смените прокладку.		
Двигатель работает с перебоями.	Неравномеркая по- дача топлива.	Хлопки в карбюра- торе.	Прочистите систему питания.		
	Вода в топливе.	To we	Смените топливо,		
	Загрязнен или про- пускает игольнатый клапан карбюрато- ра:	Топливо перепивает- ся из карбюратора: Богатая смесь, двига- тель сильно дымит, хлопки в глушителе.	Прочистите игольча- тый клапан.		
	Течь поплавка.	В поплавке появи- пось топливо.	Замените или отре- монтируйте поплавок.		
Двигатель перегревается и не развивает полную мощность:	В топливе не хвата- ет масла.	Шум и стук в двига- теле:	Соблюдайте пропор- ции масла и бензина в топливе		
	Много нагара на го- ловке цилиндра и днище поршня.	Стук в двигателя на малых оборотах. При выключенном зажигании двигатель иногда продолжает работать.	Снимите головку ци- линдра и очистите от нагара.		
	Раннее зажигание	Даигатель стучит. При заводке рычаг кикстартера отдает в ногу.	Установите нор- мальное зажигание.		

Признаки	Возможные причины	Способ определения	Способ устранения		
	Позднее зажигание.	Сильный нагрев выхлопной трубы, возможны выстре- лы в глушителе и гу- стой дым выхлопа	Установите нор- мальное зажигание.		
	Богатая смесь.	То же	Отрегулируйте кар- бюратор		
	Бедная смесь.	Хлопки в карбюра- торе, чихание горя- чего двигателя.	Отрегупируйте кар- бюратор		
	В выпускной систе- ме и окне цилиндра накопилось много нагара.	Определяется ос- мотром.	Снимите глушитель и очистите систему выпуска от нагара.		
Мокик не развивает скорости.	Сцепление включа- ется неполностью (пробуксовывает) вследствие изно- шенности дисков и нажимных пружин, заедания механиз- ма выключения сцепления, отсут- ствия свободного хода рычага	Двигатель нормально набирает обороты, но схорость мо- кика возрастает медленно.	Замените диски и пружины. Исправьте механизм выключения сцепления. Отрегулируйте свободный ход рычага.		
	Тормозные колодки задевают за барабан.	Повышенное нагрева- ние втупки колеса.	Отрегулируйте сво- бодный ход тормоза		
	Сильно натянута цепь.	Нет провисания цепи Цепь «трещит» при движении,	Отрегулируйте на- тяжение цепи.		
	Недостаточное давление воздуха в шинах.	Проверьте мано- метром	Подкачайте шину.		
	Неполностью откры- вается эслотник кар- бюратора, заедвет трос или рукойтка.	Определяется после разборки карбюра- тора	Замените неисп- равный трос или ру- коятку		
Двигатель глохнет при включении I передачи.	Сцепление неполно- стью выключается (ведет) вследствие увеличенного сво- бодного хода рыча- га, густого масла в коробке передач, де- формации дисков сцепления	Переключение передач сопровождает- ся стуком в коробке передач Двигатель глохнет при включе- нии передачи и вык- люченном сцепле- нии.	Отрегулируйте сво- бодный ход рычага Замените масло со- ответственно сезо- ну. Замените по- врежденные диски сцепления.		

Признаки	Возможные причины	Способ определения	Способ устранения
	Передня	в випка	
Вилка стучит.	Большой люфт в подшилниках руле- вой колонки.		Устраните люфт за- тяжкой подшипни- ков вилки. Вилка допжна поворачи- ваться свободно.
Вилка работает туго:	Заедание нижних труб вилки в капро- новых втулках.		Разберите вилку, промойте в кероси- не Если работа вил- ки не улучшится, прочистите втулку наждачной бумагой, промойте кероси- ном и смажьте.
	Topi	403a	2 Table 1
«Не держит» тормоз переднего или зад- него колеса,	Большой свободный ход рычагов тормо- зов переднего и зад- него колес.		Отрегулируйте сво- бодный ход приводое тормозов переднего и заднего колес.
	Замаслены или из- ношены тормозные колодки.	После регулировки тормоза «не дер- жат».	Тормозные колодки промойте в бензине, насухо протрите Изношенные колодки замените новыми
THE PARTY OF THE P	Kon	0.00	
Обрыв спиц.	Ослабление натяже- ния спиц.		Замените оборван- ные спицы и отрегу- лируйте натяжение всех спиц.
Люфт колеса, осе- вое или радиальное биение.	Износ шариковых подшипников колес. Ослабление спиц, не хватает нескольких спиц или деформа- ция обода.		Замените подшил- ники. Произведите центрирование ко- лес.
Потеря давления воздуха в шинах	Прокол или разрыв камеры, проходит воздух через вен- тиль.		Наложите заплату на камеру Если воз- дух проходит через вентиль, замените золотник
	Цепная	передача	
Цель шумит,	Слабое натяжение цепи.	При езде цепь за- девает за щиток цепи или щиток заднего колеса Провисание цепи больше 25 мм.	Отрегулируйте на тяжение цепи

Признаки	Возможные причины	Способ определения	Способ устранения
	Механизм	управления	
Рукоятка управления дросселем вра- щается туго.	Смята оболочка троса или жилка троса оборвалась и задевает за оболоч- ку.	Определяется на- ружным осмотром, разъединением тро- са и рукоятки управ- пения дросселем и проверкой враще- ния руксятки управ- пения дросселем.	Замените повреж- денный трос или обслочку новыми.
CAMPAGE CONTRACTOR CONTRACTOR	Электрооб	орудование	
При включении фары же горит одна или обе нити лампы.	Неисправна лампа.	Перегорела одна из нитей.	Замените пампу.
	Неисправен пере- ключатель света	Определяется ос- мотром.	Замените переклю- чатель.
	Неисправна провод- ка.	Отсоединяется или оборван один из проводов от пере- ключателя на фару	Отремонтируйте проводку или заме- ните новой.
Свет пампы мигаю- щий.	Неисправность в патроне фары.	Плохой контакт. Пружина в патроне не касается контак- та на цоколе лампы.	Проверьте крепления проводов, зачистите контакты. Промойте рефлектор водой.
Слабый свет фары.	Пыль в рефлекторе.	Определяется ос- мотром	Протирать рефлетор тряпкой нельзя так как он алюминирован.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед выездом проверяйте работу механизмов управления сцеплением и коробкой передач, тормозов, приборов освещения.

Переключение со II передачи на I при скорости движения, превышающей 12 км/ч, запрещается,

Не допускайте перегрева двигателя, движение мокика с перегретым двигателем может привести к аварии.

Своевременно очищайте наружную поверхность двигателя. Наличие на картере масла и бензина может стать причиной воспламенения мокика.

Не зажигайте спичек, не курите, приготавливая топливную смесь и заправляя мокик.

Не допускайте течи, испарения бензина, не мойте бензином руки.

ІІ. КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

МОКИКИ РМЗ-2.124, РМЗ-2.124-01 («DELTA»)

и поз.	Обраначение	Наименование	е-по)
		Рис. 1. Мокик	
34	1.122-38.02.000	Спидометр с приводом	.1
9	2.116-34.02.000	Руль	1
2 3	2 116-82 03 000	Зеркало заднего вида в сборе	2
4	2.112-16.02.000	Механизм управления сцеплением	1
5	2.124-11.01.000	Бак в сборе	1
9	2.124-11.04.000	Кран с топливопроводом	
6	2.124-39.11.000	Коробка инструментальная	1 2
В	2.124-76.01.000	Седло	1
9	2.124-28.01.000	Рама в сборе	
10	2.124-84.08.000	Багажник в сборе	1
11	2.124-84.04.000	Ціиток задний в сборе	1
12	2.122-84.05.000	Фонарь задний в сборе	4
13	2.124-28.09.000	Амортизатор задний	12111
14	2.124-12.01.000	Амортизатор заджии Глушитель	4
15	P4 31 04 000-2	Колесо заднее	12
16	2.122-24.04.000		35.4
17	2.126-28.12.000	Передача цепная	
	2.124-84.10.000	Подножка	1
18		Щиток цепи	3
19	P4.28.05.000-1	Вилка задняя в сборе	1
20	2.714-11.09.000	Фильр воздушный	72
21	B501 10:00:010*	Двигатель в сборе	
22	2.112-11.08.000	Механизм управления дросселем карбюратор	
23	P4.31.03.000-2	Колесо переднее	4
24	P4.35.01.000	Тормоз	2
25	2.116-35.07.000	Механизм управления передним тормозом	1
26 27	2.124-84.03.000	Щиток передний в сборе	4
28	2.118-30.01.000 251.3711.010	Вилка передняя	4
20		Фара	11
5.00	A178	Цилиндр в сборе (Ш62.10.02.010) Свеча зажигания	10.00
1	Ш62М 10.03.030		1
2		Головка цилиндра	- 12
3	Ш50.10.09.042	Трубка внутренняя	1 2
4	Ш50.10.09.044 Ш50.10.03.050	Втулка резиновая	4
5 6		Прокладка головки цилиндра	10.1
7	Ш62,10.02.011	Цилиндр с гильзой	13
	Ш57.10.02.052	Прокладка вкладыша	34
8	Ш62 10 02 050	Вкладыш .	4
100	Ш52.12.03,105	Шпилька	
10	6.11371	Шайба Гайка	4
11	M6.5929 СД60.10.09.038		4
12		Втулка установочная Шайба	2
13	6.6402		4
		Рис. 3. Группа поршневая	14
1	Ш51.10.04-040	Кольцо поршневое	2
2	B50.10.04.070	Палеи поршневой	1
3	B50.10.04.080	Кольцо стопорное	2
4	B50.10.04.010	Поршень	1
5	СД60.13.08.040	Шпонка сегментная	1
6	Ш50.17.01,175	Гайка	1
7	10.6402	Шайба	100
8	850.10.05.011	Вал коленчатый	1.1

В50.10.00.010 – для мокика РМЗ-2.124-01.

₩ noa	Обозначение	Наименование	Кол-ве
100	Рис. 4. Ко	робка передач, механизм пусковой	
33	W58 17 05 017	Пружина храповой муфты	1
2	Ш57 17 05 042	Кольцо	
3	Ш62 17 05 013	Муфта храповая	1 1
4	Ш50.17-05.014	Шестерня пускового механизма	7
5	W58 17.05.015	Шайба опорная	1
6	Ш58.17.05.032	Кольцо	
7	B50.17.05.011	Вал кикстартера	1 1 1 1 1 1 1 1 1
8	B50.17.05.021	Рычиг	1
9	Ш52.17.05.030	Кольцо	1
10	Ш62 17 05 045	Пружина кикстартера	1
11	W58.17.05.046	Шайба пружины кикстартера	
12	B50.17.05.050	Шатун	
13	Ш62.17.05.054	Винт затяжной	3
14	Ш62 17 05 052	Педаль	3
15	W58 17 05 058	Валик	
16	Ш58.17.05.055	Пружина педали	3
17	Ш58.17.05.064	Винт:	1
18	B50.17.01.085	Шестерня первой передачи	1
19	B501.17.05.023*	Муфта переключения передач	1
20	Ш50.17.01.175	муфта переключения передач Гайка	1 2
21	W50.17.01.171	Шайба стопорная	4
22	B50.17.01.072-10	Шестерня привода ведомая	1
23	B50.17.01.150-10	Блок шестерен	1
24	B50.17.01.139-10	Вал вторичный	
25	850.17.01.082-10	Шестерня второй передачи	1
26	B501.17.01.144	Шайба	1
27	B501.17.01.170-10	Звездочка ведущая	1
28	Ш501.17.01.172	Кольно	
29	B50 17.01.198	Поводок ведущий	
30	B50.17.01.182	Шайба стопорная	1
	Рис. 5. Механизм п	ереключения передач мокика РМЗ-2.124-01	
4	B50.17.02.028	Ось рычага	45
2	B50.17.02.024	Рычаг первилючения	22
1 2 3 4 5	850.17.02.010	Вилка с осью	1 1 1 1
4	Ш52 17 02 030	Yaura	100
5	Ш50.17.02.020	Пружина вилки	
	Рис. 6. Механизм	переключения передач мокика РМЗ-2.124	
1	B501.17.02.016	Шайба	3
2	B401.17.02.043	Шайба	2
2 3 4 5 6 7	B501.17.02.018	Пружина возвратная	1
4	B501 17.02.029	Втупка	
5	Ш57.17.05.042	Кольцо	1 1 1 1
6	Ш501.17.02.027	Поводок	4
7	B501.17.02.022	Вилка	4
8	B501 17 02 032	Штифт вилки	
9	B501 17 02 044	Шплинт	411
10	B501.17.02.010	Вал переключения	240
11	B501.17.02.014	Шайба регулировочная	1112111
12	B501.17.02.057	Кольцо стопорное	-
13	B501.17.02.047	Гайка	73
14	B501.17.02.046	Шайба	378
15	B501.17.01.050	Рычаг переключения	
16	B501:17.02.045	Винт затяжной	34
		Рис. 7. Сцепление	-
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 2	Ш50.16.01.047	Шайба упорная	2

te noa.	Обозначение	Наименование	Кол-в
3	B50 16 01 011	Барабан наружный	4
4	B50.16.01.030	Диск отжимной	1
2	Ш51.16.01.054	Диск ведомый	2
5			3 1 1 5
0	Ш50.16.01.031	Диск ведущий	3
7	B50 16 01 020	Барабан өнүтренний	7.
8	B50,16,01,040	Пружина сцепления	1
9	Ш51.17.02.021	Кольцо пружинное	5
10	B50.16.01.060	Диск нажимной	
11	Ш52.16.02.025	Кулачок	1
12	Ш51.16.02.031	Шток	1
13	Ш50.16.02.010	Рычаг сцепления с осью	1
	Рис. 8, К	эртер двигателя (В50.10.09.010-10)	
1	Ш62.10.09.080	Кольцо	2
9	Ш62 10.09 045-10	Манжета	2
- 6	B501.17.01.160	Манжета	
7	Ш51.10.09.080	Кольцо	5
2 3 4 5 6 7	B50 17 02 028		
0	Ш50 10 09 042	Ось рычага	1
0	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Трубка внутренняя	2
1	Ш50,10,09,044	Втулка резиновая	4
8	0-100.8338	Подшилия	1 2 1 2 4 2 2 5 1
9	0-202-8338	Подшилник	Z
10	B50.10.09.088	Винт	5
11	B50 10.09 0B9	Винт	1
12	B50:10:09:020-10	Половина картера певая	1
13	B50.10.09.022	Прокладка картера	1
14	Ш52.10.09.070	Шпилька	4
15	W50 10.02 060	Прокладка цилиндра	1
16	Ш50 10 09 090	Fort.	1
17	Ш50 10.09.070	Шайба уплотнительная	1
18	B50.10.09.025-10	Половина картера правая	4
19	0-203.8338	Подшипник	2
	Рис. 9. Ка	ртер деигателя (В501.10.09.010-10)	
1	B501 17.01 160	Манжета	4
2	Ш51.10.09.080	Кольцо	9
2	Ш50.10.09.042	Трубка внутренняя	2
1 2 3 4 5	Ш50.10.09.044	Отипет поличения	1 2 2 4
4		Втулка резиновая	
	0-100.8338	Подшилник	2
6	0-202.8338	Подшилник	-
7	B501.17.02.031	Втулка	7
8	B501,17,01,154	Кольцо стопорное	1
9	B50 10 09 088	Винт	5
10	B50.10.09.089	Винт	7
11	B501.17.02.041	Болт фиксатора	- 1
12	B501.17.02.028	Шайба уплотнительная	1
13	B501.17.02.024	Пружина фиксатора	- 4
14	8501 17 02 042	Фиксатор	4
15	B501 10.09.020	Половина картера левая	1
	B501 10.09.020		
16		Прокладка картера	1
17	Ш52,10.02.070	Шпилька	4
18	Ш50.10.02.060	Прокладка цилиндра	- 1
19	Ш50.10.09.090	Bont .	(1
20	B50.10.09.070	Шайба уплотнительная	1
21	8501.10.09.025	Половина картера правая	
22	0-203.8338	Подшипник	2
23	Ш62 10.09.080	Кольцо	1 2 2
24	Ш62.10.09.045-10	Манжета	2
133/1		ка картера левая в сборе (В50.10.09.050)	
	A Principle Community Companies (Community Community Com		100
4	B50.10.09.032	Прокладка левой крышки	1

z nos.	Обозначение	Наименование	Kon-so
2	Ш50 10 09 076	Пробка	- 4
3	Ш50.10.09.075	Шайба уплотнительная	1
2 3 4 5	Ш50:10:09:087	Винт	1
5	Ш50.10.09.078	Шайба уплотнительная	d
6	B50.10.09.084	Винт	1 3 2 1
7	B50.10.09.085	Винт	2
8	Ш50 16 02 040	Сальник	1
9	B50 10 09 030	Крышка картера левая	
10	B50.10.09.095	Винт	
4	В50.10.09.084	а картера правая в сборе (B50.10.09.033) Винт	16/2
2	Ш52.17.01.183	Винт	3
2 3	Ш62.17.01.180	Шестерня спидометра	
Ä	B50.10.09.034	Крышка картера правая	1 1 2
4 5 6	171.811.29.05	Яинт	2
6	171.811.01.04	Гайка	7
7	B50 17.01.199	Шайба стопорная	64/
8	850.17.01.196	Поводок ведомый	1
9	BS0.17.01.166-10	Kopnyc	1
10	Ш62.17.01.187	Прокладка	1
11	B50.17.01.185	Шестерня ведущая	1
	The state of the s	а картера левая в сборе (В501.10.09.050)	
1	B10.10:09.069	Прокладка левой крышки	(3)
2 3	Ш50.10.09.076	Пробка	1
3	Ш50.10.09.075	Шайба уплотнительная	1
4	B501.17.02.060	Манжета	77
5	B501.17.02.021	Втулка Винт	
0	Ш50.10.09.087 Ш50.10.09.078	шайба уплотнительная	
7 8	B50.10.09.084	шаиоа уплотнительная Винт	-
9	B50.10.09.085	Винт	2
10	Ш50.16.02.040	Сапыник	
11	B501:10:09:040	Крышка картера певая	4
12	B50.10.09.095	Винт	1 3 2 1 1
	Рис. 13. 0	Рильтр воздушный (2.714-11.09.000)	-
1	2.714-11.09.007	Втулка	1
2	2.130-11.09.010	Ресивер	4
3	Ш57.11.09.017	Кольцо	1
4	2.130-11.09.004	Банка	1
5	496.00.00.00	Элемент фильтрующий	3
6	2.130-11.09.005	Крышка	77777
7	Ш57.11.09.019	Шайба упорная	1
8	M6×25.7798	Bont	1
		14. Kap5ioparop (K60B-1107010)	
30	220082	Винт	4
1 2 3	K126-1107308-01	Пружина	3
3	K60-117532	Рычаг взаимосаязи	
4	K60-1107506	Крышка карбюратора	21
5 6	900901-0	Шайба	3
7	220054 K30-1107030	Винт	3
8	K60-1107052	Направляющая троса Прокладка крышки карбюратора	333111111111111111111111111111111111111
9	K7A-1107226	Прокладка крышки кароюратора Пружина	
- CO	K60-1107891	Пружина Дроссель	4
10	- 1975年1987年 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本		(1)
10		Unoversity vanfangarous	- 1
10 11 12	Ш57.11.07.050 К60-1107115	Прокладка карбюратора Корпус карбюратора	1

M nos.	Обозначение	Наименование	Кол-в
14	K60-1107925	Винт подъема дросселя регупировочный	1
15	K1265-1107308	Пружика	1
16	K60-1107528	Замок	4
17	K60-1107530	Валик воздушной заслонки	- 1
18	K60-1107571	Заслонка воздушная	1
19	K59-1107103	Винт холостого хода	
20	907106-0	Поужина	1 1
21	K60-1107640	Поплавок	4
22	K60-1107128	Камера поплавковая	-
23	K60-1107126	Жиклер топпивный	4
	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY		- 40
24	K50-1107053	Прокладка	200
25	K60-1107661	Ось поплавка	
26	K62-1107675	Игла клапана	1
27	K60-1107725	Фильр топливный	1
28	K60-1107721	Штуцер топливопроводящий	1
29	K60-1107722	Прокладка	1
1.00000	Рис. 18	5. Глушитель (2.124-12.01.000)	
1	W62 12 01 115	Перегородка	1
2	2M5 5915	Гайка	- 1
2 3	5.6402	Hairfin	1 2 1
4	5.11371	Wanda	2
-	B1.M5-6g×12.17473	Винт	- 1
5	ш53.12.01.055	Гайка накидная	- 1
7	2.124-12.03.001	Труба выхлотная	04
8	WAOH2 1779	Шнур асбестовый	
9	2.124-12.01.010	Корпус	1
A		16, Генератор (26.3701.010)	35
			16
1	26:3701:100	Статор	1
2	26.3701.200	Ротор	1
100	Рис.	17. Электрооборудование	
1	21.02.3705	Трансформатор	1
9	ΠBB 14867	Провод высокого напряжения	1
1 2 3	А14ТГЛ200-3612	Наконечник помехоподавительный	1
4	M6×25.7805	Болт	2
2	B:11371	Ulaŭfia	1 1 2 2 2
5 6	6 6402	Шайба	5
100			2
7	M6.5915	Гайха	1
8	251.3734	Блок "Коммутатор-стабилизатор"	- 10
16	The second secon	18. Электрооборудование	Y
1	2.124-37.10.320	Жгут	4
2	14.3721	Сигнал	
1234567B	B1.M4-6g×14.17473	Винт	
4	4.11371	Шайба	2
5	4.6402	Шайба	4
8	2M4.5915	Гайка	- 4
7	2.126-37.10.280	Провод в сборе	- 1
8	П201	Переключатель	1
9	BK-8546	Выключатель	- 4
10	2.118-37.00.015	Пружина	31
11	2.124-37.00.016	Хомут	1
12	P4.35.08.002	Xomytuk	1
13	F4.33.00.002	Переключатель	1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		ис. 19. Фара (251,3711.010)	100
4	6.6402	Шайба	2
1 2	M6-60 × 16	Bont	2 2
3	251.3711.100	Корпус с проводами	100

¥≥ nos.	Обозначение	Наименование	Кол-в
4	251.3711.220	Элемент оптический с кожухом	1
5	251.3711.200	Ободок со штифтом	1.1
6	M4-6g×30	Винт	1
7	A6-16+15-2,2023	Лампа	1
8	A6-2.2023	Лампа	- 1
	Рис. 20.	Колесо переднее (Р4.31.03.000-2)	
3	P4.31.03.008-01	Крышка	7.5
2 3	2 124-31 03 140	Втулка	1
3	P4.35.01.000	Тормоз в сборе	1
4	M10×1-6H 5915	Гайка	1
5	10 6402	Шайба	1
5 6 7	10.11371	Шайба	
7	P1 31 01 105-2	Шайба	1 2
8	P4.31.01.106-1	Втулка дистанционная	1
9	201.8338	Подшилник	2
10	P1 31 01 012-2	Сальник	5
11	P4.31.03.009	Втупка	2
12	P4.31.03.001	Ось	1
13	P6.31.01.003-1	Ofon	1
14	2.124-31.03.012	Спица	32
	Pec. 21. I	Передача целная (2.122-24.04.000)	- 30
1	2.122-24.04.050	Звездочка ведомая	1
2	P1.24.04.109-1	Шайба защиткая	2
3	P1.24.04.110-1	Шайба зацитная наружная	2
4	P3.24.04.020	Втулка с крышкой в сборе	1
5	P1.24.04.111-1	Гайка специальная	
6	M8.5915	Гайка	2
7	8.6402	Шайба	3
8	8.11371	Шайба	3
9	P4.24.04.003	Втулка внутренняя	1
10	540.13943	Кольцо	2
11	M8×40.7808	Font	
12	203 8338	Подшильник	1 3 3 3 1 2 3
13	ПР-12.7-1820-1.1356		
	Рис. 22. Колесо за	аднее (Р4.31,04.00-2), тормоз (Р4.35.01,000)	
1	P1.31.01.012-2	Сальних	2
2	201.8338	Подшитник	45.0
3	P1.21.01.105-2	Шайба	2
4	2.124-31.04.012	Амортизатор	2 3
5	2.124-31.03.140	Втулка	1
6	2.50/85-16.5652	Шина	1
7	_	Камера	1
8	P6.31.01.003-1	Лента ободная	1
9	P3.35.01.020-2	Колодка	2
10	P1.35.01.102-1	Пружина колодок	2
11	P4.35.01.030	Диск	i
12	P1.35.01.101-1	Пружина рычага	
13	P3.35.01.005	Упор	2
14	P3.35.01.002	Parar	1
15	P1.35.01.106-1	Кольцо стопорнов	1
16	P1.31.04.108-01	Болт стяжной правый	4
17	P1.31.03.020-02	Ось	1
18	M6.5915	Гайка	4
19	6 11371	Шайба	2
20	M10×1-6H 5915	Гайка	1
21	10.6402	Шайба	-1
1986	STATE OF THE STATE	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	

nos.	Обозначение	Наименование	Kon-r
23	2.122-31.04.011	Крышка	1
24	P4.31.03.106-1	Втупка дистанционная	-1
1	Рис. 23. Рама в сбор	ре (2.124-28.01.000), подножка (2.126-28 заднего тормоза (Р4.35.01.000)	3.12.000),
			2
1	P4.28.01.820	Чашка рупя Рама	2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 5 5
2	2.124-28.01.010	Рама Шайба	9
3 4 5 6 7	2.124-28.01.009	Ось	Î
7	10 5402	Шайба	2
6	M10×1-6H,5915	Гайка	. 2
ž	P4.28.01.027	Втупка	2
8	2.118-35.08.060	Рычаг	1
8	2 118-35 08 011	Держатель	- 1
10	2.118-28.01.021	Втулка	2
11	M6.5915	Гайка	5
12	6.6402	Шайба	- 5
13	6.11371	Шайба	1
14	M6×16.7798	Болт	5
15	2.124-28.01.024	Тяга	
16	2.118-28.10.004	Tara	1
17	P2.28.10.802-1 2.124-28.01.027	Пружина Защелка	4
18 19	2.124-28.01.027	Остов	
20	2.116-35.08.080	Рычаг тормозной	
21	M8×90.7798	Bonr -	1
22	8.6402	Шайба	
23	M8 5915	Гайка	3
24	2.118-28.10.003	Дистанцер	
25	2×16.019.397	Шплинт	1
26	2.118-28.12.040	Труба в сборе	
27	2.118-28.12.005	Вапик	
28	2.118-28.12.006	Фиксатор	
29	2.118-28.12.007	Палец	
30	M8×55.7798	Болт Шайба	2
31	8.11371 8.6402	Шайба	-
33	M8.5915	Гайка	4
34	2.112-28.01.019	Коонштейн	
		Вилка передняя (2.118-30.01.000)	
81	2,122-30.01.020	Мостик верхний в сборе	
1 2	8.11371	Шайба	14 - 13
3	M8 × 20.7796	Bon:	
4	P1.30.01.114-1	Контрганка	11535
5	P1.20.01.115-1	Шайба	Late Service
6	2.122-30.01.009	Гайка	
7	876707	Подшитник Конус	
8	P1 30 01 119 01 2 116 30 01 080	Остов	
9	2.116-30.01.080	Труба правая в сборе	
11	M8.5915	Гайка	
12	8 6402	Шайба	32
13	P1.30.01.107-1	Втулка	
14	P4.30.01.005	Втулка	
15	2:116-30:01:062	Чехол	110
16	2.116-30.01.060	Труба левая в сборе	2
17	P1.30.01.110-1	Пружина	
18	2.112-30.01.022-1	Наконечник	

№ nos.	Обозначение	Наименование	Кол-во
	Рис. 25. Ви.	пка задняя в сборе (Р4.28.05.000-1)	
1	M10×1-6H.5915	Гайка	4
2	14 11371	Шайба	
2 3	P4 28 05 003-1	Ocs	2 1 2 1
4	P4 28 05 004	Шайба	2
5	P4.28.05.010-1	Вилка задняя	4
6	P3.28.05.030	Рычаг реактивный	1
	Рис. 26. Ам	ортизатор задний (2.124-28.09-000)	
1	P1 28 09 118-1	Буфер	1
2	2.124-28.09.003	Пружина	4
3	P1.28.09.120-1	Втупка	4
- 4	2.124-28.09.001	Корпус	1
5	10.6402	Шайба	1
6	M10×1-6H.5915	Гайка	1
7	P1.28.09.114-1	Ось амортизатора нижняя	4
8	10,11371	Шайба	2
9	2.124-28.09.020	Головка в сборе	1
10	P1.28.09.111-1	Вкладыці —	2
11	P1 28:09 112-1	Втулка упорная	2
Рис. 27.		1.01.000), кран с топливопроводом (2	.124-11.04.000)
1	2.112-11.03.001	Пробка	1
2	2.124-11.01.010	Бак	1
3	P4.11.04.001	Шайба уплотнительная	1
4	P4.11.04.002	Чашка	1
5	KP-12	Кран	1 1 2
6 7	1.411-11.04.001-01	Топливопровод	
8	2.116-11:04:004 M6:5915	Зажим	
9	2.112-11.01.005	Гайка Шайба слециальная	4
10	2.112-11.01.003	Втупка	4
11	2.112-11.01.002	Дистанцер	4
12	2.112-11.01.001	Шпилька	2
		ок задний в сборе (2,124-84.04.000).	
		вадний в сборе (2.122-84.05.000)	
1	2.14-84.04.010	Накладка в сборе	1
2	5.6402	illav6a	6
3	B1.M5-6g×16.17473	Винт	2
4	2.124-84.04.001	Козырек	4
5	20.37.16,010	Фонарь задний	
6	M6.5915	Fagea	4
7	6.11371	Шайба	8
8	M6×16.7798	Som	4
9	2.122-84.05.001	Кронштейн	1
10	2.126-84.04.002	Скоба	1 4 8 4 1 3
11	2,124-84.04,002-1	Щиток звдний	1
	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	29. Седпо (2.124-76.01.000)	
1	M8×20.7796	Болт	4
2 3	8.6402	Шайба	4
3	8.11371	Шайба	4
4	2.124-76.01.000	Седло	1
		вгажник в сборе (2.124-84.08.000)	
3	2.124-84.08.010	Багажник	1
2 3	M6 / 20,7798	Bont	2
3	6.11371	Шайба	4
4 5	6.6402	Шайба	2 4 2 2
The state of the s	M6.5915	Гайка	1000

№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол-ве
	Рис. 31. Шито	к передний в сборе (2.124-84.03.000)	
1	2.112-84.03.010	Шиток передний	3
2	M6 × 16.7798	Foot	4
2 3 4 5	6.6402	Шайба	4
4	6.11371	Шайба	4
6	M6.5915	Гайка	4
	The state of the s	ка инструментальная (2.124-39.11.000)	
4	2.124-39.11.003	Комшка левая	1
	2 124-39 11 001	Коробка левая	1
2	2.124-39.11.002	Коробка правая	1
2 3 4 5	2.124-39.11.003-01	Крышка правая	1
E	2.124-39.11.011	Шпилька	1
6	M6 5915	Гайка	5
7	M8×20.7796	Font	4
7 8 9	2.124-39.11.009	Кронштейн трансформатора	1
0	8 11371	Шайба	2
10	8.6402	Шайба	1
11	M8.5915	Гайка	1
12	2.124-39.11.005	Шпипька	- 1
13	2.124-39.11.006	Шайба специальная	1 1 2 1 2
14	2 116-29 10 003	Дистанцер	1
15	6 11371	Шайба	2
16	6.6402	Шайба	1
17	2.124-39.11.008	Кнопка	2
100	Market Company of the	э. 34. Руль (2.116-34.02.000)	
1	2.112-34.02.006-1	Основание	2
2	8 11371	Шайба	4
3	8 6402	Шайба	
4	M8.5915	Гайка	1
5	2.112-34.02.007	Головка	2
6	2.116-34.02.111	Труба рупя	1 2 1
7	2 112-34 02 008	Прижим	2
Р	ис. 35. Механизм упр	авления передним тормозом (2.116-35.07.0	00)
1	P1 35.07 104-1	Сухарь троса	1
2	P3 35 07 001-1	Ynon	1
3	M8.5915	Гайка	1
4	1:411-35.07.030	Трос в сборе	1
5	2.116-35.07.020	Рычаг в сборе	1
6	P1.35.07.101-1	Сухарь тросв	- 1
7	B.M5-8g×20.1491	Винт	1
8	P1 35 07 112	Втупки	1 1
9	5.6402	Шайба	1
10	2M5.5916	Гайка	1
255	Рис. 36. Механи	зм управления дросселем карбюратора (2.112-11.08.000)	
1	P3.11.08.010-1	Трос управления дросселем карбюратора	1
2	2.112-11.08.012	Трубка	1
3	2.112-11.08.011	Kopnyc	1
4	P3.11.08.002-1	Винт	1
5	B.M5-6g×22.1476	Винт	1
6	2M5.5916	Гайка	1 1 1 2 2
7	2,112-11.08.015	Руковтка рупя	2
- F. C.		ления переключением передач (2.112-17.03	000-13
The second second second	37. механизм управ. В.М5-6g×8.1476	Винт	4
2	P1.17.03.107-2	Сухарь	1
100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 (A CASTA AND LESS)	2

VP ⊓O3.	Обозначение	Наименование	Kon-e
4	4.6402	Шайба	2
5	2.112-17.03.022	Крышка	1
6	2.112-17.03.025	Kopnyc	4
7	2.112-17.03.021	Фиксатор	1
8	2.122-17.03.050	Трос управления переключением передач	1
		управления сцеплением (2.112-16.02.000-1)	
1	2.116-35.07.020	Рычаг в сборе	1
3	B.M5-8g×20.1491	Винт	1
3	P1,35.07.112	Втулка	1
	P1.35.07.101-1 P1.17.03.107-2	Сухарь троса	1
5 6	B.M5-6a×8.1476	Сухарь Винт	1
7	P3.16.02.010-1		1
8	2M5.4.019.5916	Трос управления сцеплением в сборе Газка	
9	5.65F.05.6402	t desa	1
		управления сцеплением (2.112-16.02.000)	
1	2.116-35.07.020	Рычаг в сборе	1
2	B.M5-8g×20.1491	Винт	1
3	P1 35 07 112	Втулка	1
4	P1 35 07 101-1	Сухарь троса	4
5	5.6402	Шайба	4
6	2M5.5916	Гайка	1 2
7	P1.17.03.107-2	Сухарь	1
8	B.M5-6g×8/1476	Винт	1
9	P3.16.02.010-1	Трос управления сцеплением	- 1
10	2.124-16.02.002	Kopnyc	- 1
11	B.M5-6g×14.1476	Винт	1
100	Рис. 40. Зеркал	о заднего вида в сборе (2.116-82.03.000)	
	2.116-82.03.010	Зерхало заднего вида левое	1
1000	2.116-82.03.010-01	Зеркало заднего вида правое	1 2
2	8.11371	Wai66a	2
3 4	2.116-82.03.015	Хомут	1
4	M8.5915	Гайка	1
2	Рис. 41. Св 15.3731-01	етовозвращатель в сборе (15.3731)	- 300
1 2		Световозвращатель	1
3	6.11371	Шайба	2
4	6.6402 M6.5915	Шайба Гайка	140
*	and the second second		4
1361 3		дометр с приводом (2.122-38.02.000)	1,530
1	СП101	Спидометр	- 1
2 3	2 118-38 02 002 2 118-38 02 001	Kopnyc	
4	Z.116-36.02.001	Основание Гибкий вал	1
4			1
104/0	P7.39.00.002	струмент водителя (2.116-39.00.000)	1
123456	2 112-39.01.000	Ключ комбинированный	1
4	2.112-39.01.000	Сумка дли инструмента	1
3	P1.39.01.106-1	Ключ торцовый	37
6	2.116-39.01.008	Ключ торцовый Ключ торцовый	1 1 1 1 1 1
R	2,116-39,01,006	Лопатка шинная	
7	P3.39.01.001	Ключ ниппельный	
8	7810-1309	Отвертка	200
9	P3.37.17.000	Hacoc	
10	2.01.200.00	Шпанг	4
11	2.116-39.01.012	Ключ специальный	
12	P1.39.01.105-1	Вороток	1983





Рис. 1. Мокик








Рис. 3. Группа поршневая








Рис. 6. Механизм переключения передач мокика РМЗ-2.124

Рис. 7. Сцепление

МОКИК «DELTA» (РМЗ-2.124)




Рис. 8. Картер двигателя (В50.10.09.010-10)





Рис. 9. Картер двигателя (В501.10.09.010-10)




КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

МОКИК «DELTA» (РМЗ-2.124)

Рис. 10. Крышка картера левая в сборе (В50.10.09.050)

Рис. 11. Крышка картера правая в сборе (В50.10.09.033)






Рис. 12. Крышка картера левая в сборе (В501.10.09.050)

Рис. 13. Фильтр воздушный (2.714-11.09.000)




Рис. 14. Карбюратор (К60В-1107010)

Рис. 15. Глушитель (2.124-12.01.000)





Рис. 19. Фара (251.3711.010)

МОКИК «DELTA» (РМЗ-2.124)

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ






Рис. 21. Передача цепная (2.122-24.04.000)






Рис. 22. Колесо заднее (Р4.31.04.00-2), тормоз (Р4.35.01.000)



МОКИК «DELTA» (РМЗ-2.124)

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Рис. 23. Рама в сборе (2.124-28.01.000), подножка (2.126-28.12.000), рычаг заднего тормоза (Р4.35.01.000)






Рис. 25. Вилка задняя в сборе (Р4.28.05.000-1)




Рис. 26. Амортизатор задний (2.124-28.09-000)

Рис. 28. Щиток задний в сборе (2.124-84.04.000). фонарь задний в сборе (2.122-84.05.000)




Рис. 29. Седло (2.124-76.01.000)




Рис. 30. Багажник в сборе (2.124-84.08.000)




Рис. 31. Щиток передний в сборе (2.124-84.03.000)





Рис. 32. Щиток цепи (2.124-84.10.000)








Рис. 39. Механизм управления сцеплением (2.112-16.02.000)